

ACサーボナットランナー AFC1500シングルシステム ユーザーコンソール 取扱説明書

バージョン 5



作成 2013年 5月



第一電通株式会社

岐阜県可児市大森690-1

TEL : 0574-62-5865

FAX : 0574-62-3523

URL : <http://www.daiichi-dentsu.co.jp>

E-mail : sales@daiichi-dentsu.co.jp

改訂履歴

改訂日付	説明書番号	改 訂 内 容	PAGE
2008/09/12	S0140064G-S	セキュリティレベル変更	
2008/10/15	S0140064H-S	3 2シーケンス&3 2パラメータ対応	
2009/02/04	S0140125	(標準版：V5. 0 1) バージョン5ーシングルシステム対応	
2009/08/11	S0140125A	(標準版：V5. 0 2) 9章 検定モード追加	
2010/02/17	S0140125B	(標準版：V5. 0 6) 7章 共廻り検知について追記 7章 下限トルクレート判定について追記	
2010/07/28	S0140125C	(標準版：V5. 1 1) 8章 カーブ収集キャンセルについて	
2011/03	S0140125D	(標準版：V5. 1 8) 1 はじめに パソコン仕様を見直し 1 はじめに ユニットとの接続について注意事項追記 4 システム設定 ステージョンの設定値の保存で説明追記 7-4-2 ツールの外部ギヤ使用時に伴う注意事項追記 8-1-2 締め付け結果データの内容表示に異常コードのトラブルシュー追記 8-1-5 結果履歴データに「ID読出」選択を追加 8-1-6 表示パネルの自動レイアウト機能追記 8-3-1 カーブ表示に注意事項追記 8-3-5 自動読み出しに注意事項追記 9-2-3 セキュリティ・レベル0に制限追加 結果自動保存の設定変更	1-1 1-3 4-2 7-14 8-4~8-12 8-16, 8-17 8-18, 8-19 8-23 8-30, 8-31 9-3, 9-5
2011/11	S0140125E	(標準版：V5. 1 8 1) 8-3-4 波形カーブのフィルターにCW/C CW固定モード追加	8-30, 8-31
2012/01	S0140125F	(標準版：V5. 1 9) 1-6 ユーザーコンソールの種類を追加 7-4-1 逆転後の締め付け連続動作を追加 7-9 オプション機能(DIFF角度判定)を追加 8-4 波形履歴を追加	1-6 7-6, 7-13 7-37~40 8-2, 3, 5, 16 8-34~44
2012/07	S0140125G	(標準版：V5. 2 2) 7-4-1. 方式 補足説明追記 はじめに Windows 注意事項追記 パラメーター名称追加 収集データ項目一覧(判定文字)追加 波形 CSV ファイル自動保存条件変更 単軸仕様・ID データ収集機能の説明追加 データ収集中に通信応答が無くなった時の対策	7-4 1-9~ 7-14/32, 8-3 8-3, 18 8-37 8-3, 18~20, 26, 31, 37, 45 8-13~14
2012/07	S0140125H	(標準版：V5. 2 3) データ収集が実行されているか監視するPLC側の対策	8-15
2012/12	S0140125I	(標準版：V5. 2 7) ・スロープ停止機能追加 ・パラメーターの貼り付けと複写の操作方法を改善 ・ツール変更時はスピード設定を引き継ぐように改善 ・軸の結果履歴で検索結果を改善 ・「カーブ」ー「自動読出し」画面に「表示ロック」オプション追加 ・9-2-5 変更履歴の消去 追記	7-15 7-3~5, 33~35 7-36 8-21 8-38 9-7

改訂履歴

改訂日付	説明書番号	改訂内容	PAGE
2013/05	S0140125J	(標準版：V5. 3 1) ・ 4. システム設定 パラメーターの自動バックアップ機能追加	4-3

目 次

1. はじめに	1-	1
1-1 特長	1-	1
1-2 動作環境	1-	1
1-3 ユニットとの接続	1-	2
1-4 ユーザーコンソールのセットアップ	1-	4
1-5 ユーザーコンソールの起動	1-1	1
1-6 ユーザーコンソールの種類	1-1	1
2. ツールバー操作概要	2-	1
3. メニューバー操作概要	3-	1
4. システム設定	4-	1
4-1 システム	4-	1
4-2 通信ポート	4-	2
4-3 ステーション	4-	3
4-4 パラメーター	4-	4
5. 通信	5-	1
5-1 軸ユニット	5-	1
6. ファイル	6-	1
6-1 パラメーター読込	6-	1
6-2 パラメーター書込	6-	1
6-3 印刷	6-	2
6-4 締付結果ファイルの計算	6-	4
6-5 終了	6-	4

目 次

7. 軸ユニット	7- 1
7-1 パラメーターの消去	7- 1
7-2 パラメーターの複写	7- 2
7-3 パラメーターの編集	7- 6
7-4 項目別パラメーター設定	7- 8
7-4-1 方式	7- 8
7-4-2 ツール	7-16
7-4-3 制御	7-17
7-4-4 判定	7-21
7-4-5 レート	7-22
7-4-6 スピード	7-25
7-4-7 逆転	7-27
7-4-8 電流	7-28
7-4-9 補助	7-29
7-4-10 オフセットチェック	7-30
7-5 全パラメーター設定	7-31
7-6 軸ユニット ソフトバージョン	7-39
7-7 接続ツール情報	7-40
7-8 日付／時間	7-43
7-9 オプション機能（DIFF角度判定）	7-45
8. 締付データ収集	8- 1
8-1 締付結果	8- 1
8-1-1 締付結果データの画面表示	8- 1
8-1-2 判定フラグの詳細	8- 5
8-1-3 締付結果データの印刷	8-17
8-1-4 締付結果データの保存	8-17
8-1-5 結果履歴データの画面表示	8-20
8-1-6 異常履歴データの画面表示	8-22
8-1-7 表示パネルの画面表示	8-23
8-2 統計計算結果	8-26
8-3 トルク／電流カーブ	8-28
8-3-1 カーブ表示	8-28
8-3-2 ユーティリティー	8-30
8-3-3 リミット表示	8-34
8-3-4 フィルター	8-36

目 次

8-3-5 自動読み出し	8-38
8-4 波形履歴	8-40
8-4-1 セットアップ	8-40
8-4-2 波形履歴データ	8-43
8-4-3 波形データ表示	8-48
9. 補助機能	9- 1
9-1 表示	9- 1
9-1-1 ツールバー	9- 1
9-1-2 ステータスバー	9- 1
9-2 セキュリティ	9- 2
9-2-1 パスワード入力	9- 2
9-2-2 パスワードの編集	9- 2
9-2-3 セキュリティの設定手順	9- 3
9-2-3-1 セキュリティ・レベル0で発生する制限について	9- 5
9-2-4 変更履歴	9- 7
9-2-5 変更履歴の消去	9- 7
9-3 ウィンドウ	9- 8
9-4 ヘルプ	9- 9
9-5 ツールリストのアップデート方法	9-10
9-6 検定モード	9-11
サービス体制	

1 はじめに

AFC1500シングルシステムの多軸設定パラメーター編集、締結データやトルクカーブ／電流カーブのモニター表示などを簡単に操作できるようにしたソフトウェアです。
システム設定は「AFC1500-M」で、かつ軸ユニット形式は「SAN3／SAN4」のみが対象です。
軸ユニットの前面パネルでも「各設定データの入力変更」や「締付結果の判定表示」の操作が可能ですが、ユーザーコンソールを使用することにより操作性が格段に向上します。

1-1 特長

- ◆ 表形式画面、グラフ形式画面での設定パラメーター編集ができます。
- ◆ 締付結果データ、トルクカーブ／電流カーブの波形表示ができます。
- ◆ 締付結果データの統計計算をすることができます。
- ◆ 各設定値のファイル保存、印刷ができます。
- ◆ 締付結果データ、トルクカーブ／電流カーブのファイル保存、印刷ができます。
- ◆ 各設定値の読み出し、書き込み及び、設定値の照合ができます。
- ◆ 最大31軸の軸ユニットと通信ができます。
- ◆ 最大32種類の締め付けパラメータが扱えます。

1-2 動作環境

■ パソコン仕様

CPU	Pentium 3GHz 以上（デュアルコア以上を推奨）
メモリ	2GB 以上
ハードディスク	500MB 以上の空き容量
インストーラ	CD-ROM ドライブ
ディスプレイ	800×600 ピクセル以上（1024×768 ピクセル以上を推奨）
通信ポート (専用の変換器と接続)	いずれか1ポート シリアル : Dsub-9ピン USB : USB1.1 以上

■ オペレーションシステム

Microsoft Windows® 32bit / 64bit（2000, XP, Vista, 7）

※ 対応言語：日本語／英語／中国語／韓国語



注意

Windows の省電力モードおよびスクリーンセーバーの設定が「有効」になっていると、ユーザーコンソールソフトウェアが正常動作しなくなることがありますので必ず「無効」にしてください。(PAGE1-6)

■ ナットランナーコントローラの対応バージョン


全ての標準仕様の軸ユニットバージョン

プリロード測定用等を含む特殊仕様の軸ユニットには対応しません。

1. はじめに

1-3 ユニットとの接続


パソコンのRS-232Cコネクタ、またはUSBコネクタと軸ユニットのRS-485コネクタに変換ユニットを介してケーブル接続します。(専用ケーブルが必要です)



USB \leftrightarrow RS485 変換ユニットを使用する場合は、USBデバイスドライバのインストールが必要です。初めてパソコンのUSBコネクタに付属のUSBケーブルを接続すると、インストール画面が表示されます。画面の指示に従って、インストール作業を行ってください。

詳細は、「USBデバイスドライバ インストールマニュアル」を参照してください。

インストール完了後、[コントロールパネル] - [デバイスマネージャ]でポート番号 (COM*) を確認してください。システム設定の通信ポートでこのポート番号を選択します。COM1~COM16 までをサポート




USB 変換器を使用して、通信不良、ポート認識不良があった場合は、直接 USB 変換器メーカーへお問い合わせ願います。



注意

軸ユニットのRS-485のRJ-45コネクタはLANポートではありません。
単軸仕様の軸ユニットはLAN接続でご使用できません。



注意

軸ユニットのRS-485ポートと、MULTIユニットのRS-485ポートは
接続してはいけません。軸ユニットが単軸仕様ですと正常に動作しなくなります。

1-4 ユーザーコンソールのセットアップ


新規インストール する場合


ユーザーコンソールソフトウェアを次の手順でセットアップします。


- ① セットアップCDをCD-ROMドライブに挿入して、次のフォルダの **setup.exe** をダブルクリックします。

¥¥NUTRUNNER SYSTEM¥AFC1500¥JAPANESE¥USER CONSOLE¥setup.exe



- ②  をクリックすると、セットアップを開始します。




- ③  をクリックして、画面に表示される説明に従ってセットアップを実行します。

上書きインストール する場合

推奨されません。 上書きインストールした場合は、正常に機能しなくなる場合があります。このような場合は一旦アンインストールした後、新規インストールしてください。

複数のバージョンをインストール する場合

インストール先のディレクトリを変更してインストールします。



以後は新規インストールと同じ手順になります。




注意


起動用のショートカットは、後からインストールしたバージョンに書き換えられて
 しまいますので、インストール前に他の場所にコピーしておくことをお勧めします

1. はじめに


Windows全共通『スクリーンセーバー』は無効にして下さい。(Windows XP)



Windows全共通『省電力モード』は無効にして下さい。(Windows XP)



Windows 全共通『休止状態』は無効にしてください。(Windows XP)




1. はじめに

Windows 7/Vista にインストールする場合

本ソフトウェアはUAC機能が働いていますと、ソフトウェア設定でのオプション機能を「有効」から「無効」にできなくなる現象が発生します。
これを解消するために以下の処置を行って下さい。

UAC（ユーザーアカウント制御）は無効にして下さい。

＜操作手順＞[コントロールパネル]→[ユーザーアカウントと家族のための安全設定]
→[ユーザーアカウント]→[ユーザーアカウント制御設定の変更]



注意


UACが有効のまま使用しますと各種オプション設定が変更できなくなりますので必ず処置してください。（インストール前に実施することを推奨します。）

セキュリティの問題上、UACを無効にすることが禁止されている場合は、次ページにて3種類の対応策がありますのでご参考下さい。


※詳細内容はWindowsのヘルプを参照下さい。

※UACを無効にしたい場合は①～③何れかの対応策があります。(どれか1つだけ)

- ① インストール先を” Program Files” 以外にする。
→UACの影響を受けない場所であれば問題ありません。PAGE. 1-5 を参照
- ② インストールフォルダに” フルコントロール” 属性を与える。



- ③ 起動ショートカットの” 管理者権限で実行” にチェックを入れる。




注意

スタートアップに登録して自動立ち上げする場合は、起動時に許可を求めるダイアログが発生するため、この方法は使用できません。

Windows 7/Vista で使用する場合の制約事項


本ソフトウェアはエアロ (Aero) 機能に対応しておりません。
 エアロ機能が有効で使用しますとパソコンの性能によっては画面上にゴミが残る場合があります。
 この現象は Windows OS 側の問題ですので解消するためには以下の対策が有効です。

デスクトップ コンポジションを無効にする。



解説) 起動ショートカットの“デスクトップコンポジションを無効にする”とはエアロ機能を本ソフトウェアのみ適用しなくするオプションです。
 表示速度が速くなり操作もスムーズになります。

1-5 ユーザーコンソールの起動

スタート → すべてのプログラム → AFC SYSTEM →  の手順でユーザーコンソールを起動します。



ユーザーコンソール起動後は、必ず「軸ユニットからのパラメーター読み出し」または「ファイルからのパラメーター読込」を実行して下さい。

1-6 ユーザーコンソールの種類

種類	名称	説明
[UC-N1J]	標準版	標準仕様でインストールします。
[UC-N2J]	オプション版	D I F F角度判定のオプション付きでインストールします。
[UC-N3J]	オプション版	角度0. 1度仕様のオプション付きでインストールします。



CD-ROMには[標準版]だけを収録しています。
オプション版についてはこのCD-ROMでは対応しておりません。

2 ツールバー操作概要

ツールバーには、次のような使用頻度の高い操作がショートカットボタンに割り当てられています。



[パラメーター読込](#)

PAGE 6 - 1

パラメーターファイル(*. PAR)から締付けパラメーターを読み込みます。



[パラメーター保存](#)

PAGE 6 - 1

締付けパラメーターをパラメーターファイル(*. PAR)に保存します。



[変更履歴](#)

PAGE 9 - 5

ユーザーコンソールで行ったデータ変更操作を履歴表示します。



[印刷](#)

PAGE 6 - 2

統計計算結果、締付け設定値表などを印刷します。



[パラメーターの編集](#)

PAGE 7 - 4

全パラメーター設定、または項目別パラメーター設定で締付けパラメーターを編集します。



[日付・時間](#)

PAGE 7 - 36

日付と時間の設定を行ないます。パソコンの日付と時間を利用して各軸に設定します。ただし時計機能の付いている軸のみが対象です。



[軸ユニット](#)

PAGE 5 - 1

軸ユニットとのパラメーター通信（読み出し／書き込み／照合）を行います。



[接続ツール情報](#)

PAGE 7 - 34

接続されているツールのE E R O M情報を表示します。



[軸ユニット ソフトバージョン](#)

PAGE 7 - 33

接続されている軸ユニットのソフトウェアバージョンを表示します。



[締付結果](#)

PAGE 8 - 1

締付け結果データをモニター表示、印刷、ファイル保存します。



[統計計算結果](#)

PAGE 8 - 12

締付け結果データの統計計算を行います。



[トルクカーブ](#)

PAGE 8 - 14

トルクカーブ／電流カーブを表示、印刷、ファイル保存します。



[パスワード入力](#)

PAGE 9 - 2

使用者名とパスワードを入力します。



[パスワードの編集](#)

PAGE 9 - 3

使用者名、パスワード、使用権限を編集・登録します。



[キーパッド](#)

タッチパネルで操作するためにキーボードが画面上に現れます。



[当社の連絡先](#)

PAGE 9 - 7

ソフトウェアバージョンと当社の連絡先を表示します。



[ユーザーコンソールのヘルプ](#)

PAGE 9 - 7

ユーザーコンソールのヘルプを表示します。

3 メニューバー操作概要

メニューバーには、次のようなメニューが割り当てられています。


[ファイル\(F\)](#) PAGE 6 - 1




[軸ユニット\(A\)](#) PAGE 7 - 1




[締付\(F\)](#) PAGE 8 - 1



[表示\(V\)](#) PAGE 9 - 1



[セキュリティ\(S\)](#) PAGE 9 - 2



3. メニューバー操作概要

[通信\(C\)](#)

PAGE 5 - 1




[設定\(O\)](#)

PAGE 4 - 1




[ウィンドウ\(W\)](#)

PAGE 9 - 6



[ヘルプ\(H\)](#)

PAGE 9 - 7



4 システム設定

[設定]－[システム設定]プルダウンメニューを左クリックします。



4-1 システム

システムの形式を選択します。



●バージョン 5 システム

このチェックが有効になっているとユーザーコンソール内部のみで『32パラメータ』仕様に拡張されます。但し、軸ユニットのソフトバージョンが【V5.00】以上でないと正常に機能しません。旧システムでお使いになるときはチェックを外してください。従来の『16パラメータ』仕様で動作します。

●MULTI-2に固定

使用しません。

●『OK、中止』ボタン

OKボタンを押さないとシステム変更が受理されません。中止で終わりますと変更前の状態に戻ります。



インストール直後は「AFC1500 MULTI-2」システムがデフォルト設定になっています。最初にシステム設定を「AFC1500-M」に切り換えて下さい。

4-2 通信ポート

システム設定

システム | 通信ポート | ステーション | パラメーター

通信ポート

ポート番号 ポート1 ポートチェック

通信速度 自動検出

自動検出
9600
19200
38400

ポート1
ポート2
ポート3
ポート4
ポート5
ポート6
ポート7
ポート8

OK

中止

●ポート番号

パソコンの通信ポート番号(ポート1～16)を選択します。

●通信速度

軸ユニットの通信速度を選択します。

[自動検出]を選択すると、軸ユニットの通信速度を自動検出します。

([38400]を選択しても良いが、通常は[自動検出]で使用します。)

●ポートチェック

通信ポートを自動検索し、使用可能なポートをリストアップします。

別のソフトウェアが使用中のポートはリストアップされません。

メインウィンドウ底部にあるステータス表示に「ポート番号」[通信速度]が表示されます。[9600/19200/38400/自動検出]

2012/06/14	13:03	Loaded File :	ポート 1 [自動検出]		0 %
------------	-------	---------------	--------------	--	-----

4-3 ステーション

ステーション名と設定値、統計計算結果の保持を設定します。

システム設定

システム | 通信ポート | **ステーション** | パラメーター

ステーション名
OPTION

☐ 設定値の保持

☐ 統計計算結果の保持

☐ パラメーターの自動バックアップ

OK

中止

●ステーション名

ステーション名を入力設定します。
パラメーターなどの印刷や保存時にこのステーション名が使用されます。

●設定値の保持

チェックすると、ユーザーコンソール終了時に設定値を自動的に保存します。
次のユーザーコンソール起動時にファイルから設定値を自動的に読み込みます。
自動データ収集を構築される場合は、チェックを入れてください。(起動時間が高速になります)

●統計計算結果の保持

チェックすると、ユーザーコンソール終了時に統計計算結果を自動的に保存します。
次のユーザーコンソール起動時にファイルから統計計算結果を自動的に読み込みます。

●パラメーターの自動バックアップ

チェックを有効にすると、フォルダの参照が開きますので保存先を指定してください。

☒ パラメーターの自動バックアップ

E:\Documents and Settings\Default User

最終的に「OK」をしたらバックアップ機能が有効になります。
パラメーターの通信で書き込みをすると同時に設定ファイルに自動保存します。
ファイル名は[ステーション名-YYYYMMDDHHMMSS] (年月日時分秒)

4-4 パラメーター

パラメーター編集時の自動パラメーター作成の有効、無効を設定します。

システム設定

システム | 通信ポート | ステーション | パラメーター

自動パラメーター作成

- ☐ 確認無しで自動変更
- ☐ 確認時“はい”がデフォルト
- ☐ 確認時“いいえ”がデフォルト
- ☒ 自動変更を行わない

OK

中止

●自動パラメーター作成

- 「確認無しで自動変更」
- 「確認時“はい”がデフォルト」
- 「確認時“いいえ”がデフォルト」
- 「自動変更を行わない」（初期設定）

5 通信

[通信] – [軸ユニット]プルダウンメニューを左クリックします。



↑このアイコンも[軸ユニット]にショートカットされています。

5-1 軸ユニット

軸ユニットの検索、設定値の[読み出し]・[書き込み]・[照合]を行ないます。

●ユニット検索

接続されているユニットの検索を行ってその項目がチェックされます。(読み、書き、照合がイネーブル)

～31 軸まで検索しますが最後まで待っていると非常に時間が掛かります。メッセージが最終軸番号より大きくなった段階で「キャンセル」で強制終了させても構いません。

この部分が点灯しないと、旧ユニットなので32パラメータでの使用ができません。

旧バージョンのユニットが混在しています。[システム設定] – [バージョン]システムを無効にしてください。

●全てチェック

軸1～軸31まで全部チェックが入ります。

●全てクリアー

軸1～軸31まで全部のチェックを消します。


●読み出し

チェックされている番号の軸ユニットからパラメーターを読み出します。




●書き込み

チェックされている軸番号の軸ユニットにパラメーターを書き込みます。




●照合

チェックされている軸番号の軸ユニットとパラメーターを照合します。



●パラメータ選択




「各パラメータ」を選択すると、選択リスト（1～16／1～32）の1つだけが選択されるので読み出し／書き込みが早くなります。

「全パラメータ」を選択すると、編集漏れが発生しません。普段はこちら側をつかいます。

6 ファイル

[ファイル]には、次のようなプルダウンメニューが割り当てられています。




6-1 パラメータ読み込



またはこのアイコン

パラメータファイル(*. PAR)を読み込みます。




読み込むパラメーターファイル名を指定して **開く (O)** をクリックします。

6-2 パラメータ書込



またはこのアイコン

パラメータファイル(*. PAR)を書き込みます。




保存するパラメーターファイル名を指定して **保存 (S)** をクリックします。



またはこのアイコン

6-3 印刷

[統計計算結果], [締付設定値表], [ツール一覧表], [軸ユニット一覧表], [変更履歴], [暗証番号一覧表], [TOOL EEROM 詳細]の印刷を行います。



●プリンターの選択

印刷するプリンターを選択します。(プリンタードライバーが未インストールですと印刷できません。)

●用紙の選択

印刷する用紙を選択します。



●印刷アイテムの選択

印刷するアイテムを選択します。(アイテムによって左・中・右の選択内容が変わります。)

一番左のアイテム	真ん中のアイテム	一番右のアイテム
統計計算結果	軸番号	パラメータ番号 (1~16/1~32)
締付設定値表	軸番号	パラメータ番号 (1~16/1~32)
ツール一覧表	未使用	
軸ユニット一覧表		
変更履歴		
暗証番号一覧表		
TOOL EEROM 詳細	EEPROMデータ	未使用
	カウントとアブノーマル	ページ1~2

●左側余白、上側余白の変更

必要に応じて印刷するシートの左側、上側の余白を変更します。

●スケールの変更

必要に応じて印刷スケールを変更します。

●プレビュー

印刷アイテムを選択して **プレビュー** をクリックしますと印刷イメージを表示します。

プリント

¥¥EPSON_LPR¥192.168.40.14(LP-¥) A4 プレビュー 印刷

緯付設定値表 1 軸 パラメーター 1 ~ 8

左側余白 上側余白 スケール

2005/12/15 09:20:02 パラメーター 印刷

ステーション名: 1 軸

パラメーター番号	DATA#	01	02	03	04	05	06	07	08
TOOL 型式	6-20	MFT-201RM 1-S							
TOOL 番号	0-04	4							
軸アダプターギヤ比	00	1.000							
軸付方式データ	00	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020
軸付方式	00	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク
軸付ストラップ	00	2スリッパ	2スリッパ	2スリッパ	2スリッパ	2スリッパ	2スリッパ	2スリッパ	2スリッパ
軸付方式	00	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW
軸付オプション1	00	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
軸付オプション2	00	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
フルスケールトルク	10	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61
トルク下限	11	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
トルク上限	12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
目標トルク	13	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
スピードチェーントルク	14	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
1STトルク	15	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
SHUGトルク	16	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
スレッシュホールドトルク	17	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
CROSトルク	18	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
駆動トルクカット上限	19	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61
オフセットトルク上限(1A&1S駆動時)	1A	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61
逆転トルク上限	1B	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61
逆転トルク下限	1C	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
最終トルク上限	1D	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
2NDレート調整トルク	1E	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
角座下限	20	0	0	0	0	0	0	0	0
角座上限	21	999	999	999	999	999	999	999	999
目標角座	22								
1ST角座	23								
CROS角座	24								
修正角座	25	0	0	0	0	0	0	0	0


●印刷

印刷


をクリックしますと選択した印刷アイテムのデータを印刷します。

6-4 締付結果ファイルの計算

締付結果モニターで保存されたデータファイル(*.PRN)を読み込んで統計計算を行います。




統計計算を行う締付結果ファイルを指定して **開く(O)** をクリックしますと、次のような初期化確認ウィンドウを表示します。



はい(Y) をクリックしますと、現在の統計計算結果を全て初期化して締付結果ファイルから読み込んだデータで統計計算を行います。

6-5 終了


ユーザーコンソールを終了します。



※Windowsのシャットダウンを実行しますと、ユーザーコンソールは連動して終了します。
(この場合は終了のダイアログは現れず「OK」が自動的に選ばれます。)

7 軸ユニット

「軸ユニット」には、次のプルダウンメニューが割り当てられています。




7-1 パラメータの消去

ユーザーコンソール内の締付パラメーターを消去します。(軸ユニットのパラメータは消去されません。)



●軸の選択

消去する軸を選択します。(1 軸～3 1 軸)



●パラメーター番号の選択

消去するパラメーター番号をチェックします。(パラメータ 1～1 6 / 1～3 2)

●初期化

選択軸の締付パラメーターを消去します。

●全軸 初期化

全軸の締付パラメーターを消去します。

●全てチェックを消す

全パラメーター番号のチェックを外します。

7-2 パラメータの複写

ユーザーコンソール内の締付パラメーターをコピーします。

パラメーターのコピー

コピー元
1 軸
パラメーター 1
コピー
閉じる

コピー先
接続軸
全部にチェック

☐ システム(単位 TOOL)

パラメーター

<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 13
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 14
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 15
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 16
<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 29
<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 30
<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 31
<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 32

32パラメータ仕様

パラメーターのコピー

コピー元
1 軸
パラメーター 1
コピー
閉じる

コピー先
接続軸
全部にチェック

☐ システム(単位 TOOL)

パラメーター

<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 13
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 14
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 15
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 16

16パラメータ仕様

●コピー元：軸の選択

コピー元の軸を選択します。(1軸～31軸)

1 軸
2 軸
3 軸
4 軸
5 軸
6 軸
7 軸
8 軸

●コピー元：パラメーター番号の選択

コピー元のパラメーター番号を選択します。(パラメーター 1～16／1～32)

[各パラメーター]を選択した場合は、コピー先の対応するパラメーター番号にコピーします。

各パラメーター

パラメーター 25
パラメーター 26
パラメーター 27
パラメーター 28
パラメーター 29
パラメーター 30
パラメーター 31
パラメーター 32


パラメーター 9
パラメーター 10
パラメーター 11
パラメーター 12
パラメーター 13
パラメーター 14
パラメーター 15
パラメーター 16

32パラメータ仕様

16パラメータ仕様

●コピー先：軸の選択

コピー先の軸を選択します。(1軸～31軸)
 [接続軸]を選択した場合は、接続軸全てにコピーします。



●コピー先：パラメーター番号の選択

コピー先のパラメーター番号をチェックします。

●コピー

締付パラメーターをコピーします。

●全てチェック

コピー先の全パラメーター番号をチェックします。

●コピー操作例

パラメータ設定

複数軸設定 複数パラメータ設定 ↑ パラメータ 1 ↓ 簡易設定

軸番号	DATA	1	2	3	4	5
ツール型式		201S	201S	401S	401S	401S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
トルク単位		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
締付方式	00	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク
締付ステップ	00	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*
締付方向	00	CW	CW	CW	CW	CW
オフセットチェック	05	NO	NO	NO	NO	NO
オフセット補正	05	NO	NO	NO	NO	NO
1/4トルクリカバリ	05	NO	NO	NO	NO	NO
反力低減動作	05	NO	NO	NO	NO	NO
DIF角度判定	05	NO	NO	NO	NO	NO
運転後の締付け連続動作	06	NO	NO	NO	NO	NO
パラメーター名称						
フルスケールトルク	10	19.61	19.61	39.2	39.2	39.2
トルク下限	11	9.00	9.00	9.0	9.0	9.0
トルク上限	12	11.00	11.00	11.0	11.0	11.0
目標トルク	13	10.00	10.00	10.0	10.0	10.0
スピード チェンジトルク	14	1.00	1.00	1.0	1.0	1.0
1STトルク	15	3.00	3.00	3.0	3.0	3.0
SNUGトルク	16	5.00	5.00	5.0	5.0	5.0
スレッシュホールドトルク	17	1.00	1.00	1.0	1.0	1.0
CROトルク	18	7.00	7.00	7.0	7.0	7.0

パラメータ設定

複数軸設定 複数パラメータ設定 ↑ 3 軸 ↓ 簡易設定

パラメーター番号	DATA	1	2	3	4	5
ツール型式		401S	401S	401S	401S	401S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
トルク単位		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
締付方式	00	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク
締付ステップ	00	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*
締付方向	00	CW	CW	CW	CW	CW
オフセットチェック	05	NO	NO	NO	NO	NO
オフセット補正	05	NO	NO	NO	NO	NO
1/4トルクリカバリ	05	NO	NO	NO	NO	NO
反力低減動作	05	NO	NO	NO	NO	NO
DIF角度判定	05	NO	NO	NO	NO	NO
運転後の締付け連続動作	06	NO	NO	NO	NO	NO
パラメーター名称						
フルスケールトルク	10	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2
トルク下限	11	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
トルク上限	12	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
目標トルク	13	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
スピード チェンジトルク	14	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1STトルク	15	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SNUGトルク	16	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
スレッシュホールドトルク	17	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

7 軸ユニット

1軸のパラメーター1を3軸の全パラメーターにコピーする。

パラメーターのコピー

コピー元
 1 軸 ①
 パラメーター 1

コピー先
 3 軸
 ② 全部にチェック

ツール型式/トルク単位
 パラメーター

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 9	<input checked="" type="checkbox"/> 13
<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 10	<input checked="" type="checkbox"/> 14
<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 11	<input checked="" type="checkbox"/> 15
<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input checked="" type="checkbox"/> 12	<input checked="" type="checkbox"/> 16
<input checked="" type="checkbox"/> 17	<input checked="" type="checkbox"/> 21	<input checked="" type="checkbox"/> 25	<input checked="" type="checkbox"/> 29
<input checked="" type="checkbox"/> 18	<input checked="" type="checkbox"/> 22	<input checked="" type="checkbox"/> 26	<input checked="" type="checkbox"/> 30
<input checked="" type="checkbox"/> 19	<input checked="" type="checkbox"/> 23	<input checked="" type="checkbox"/> 27	<input checked="" type="checkbox"/> 31
<input checked="" type="checkbox"/> 20	<input checked="" type="checkbox"/> 24	<input checked="" type="checkbox"/> 28	<input checked="" type="checkbox"/> 32

閉じる

[DIFF] AFC Ver5.251 - [パラメータ設定]

ツール型式またはトルク単位が異なりますがコピーしても良いですか？

はい(Y) ④ いいえ(N)

(もし同じツール同士のコピーならば以下のメッセージ)

[DIFF] AFC Ver5.251 - [パラメータ設定]

フルスケールトルク値もコピーしますか？

はい(Y) いいえ(N)

パラメータ設定

複数軸設定 複数パラメータ設定

↑ パラメーター 1 ↓ 簡易設定

軸番号	DATA	1	2	3	4	5
ツール型式		201S	201S	201S	401S	401S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
トルク単位		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
繰付方式	00	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク
繰付ステップ	00	1ステップ*	ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*
繰付方向	00	CW	CW	CW	CW	CW
オフセットチェック	05	NO	NO	NO	NO	NO
オフセット補正	05	NO	NO	NO	NO	NO
1/4パルス逆転	05	NO	NO	NO	NO	NO
1/4トルクリカバリー	05	NO	NO	NO	NO	NO
反力低減動作	05	NO	NO	NO	NO	NO
DIFF角度判定	05	NO	NO	NO	NO	NO
逆転後の繰付け連続動作	06	NO	NO	NO	NO	NO
パラメーター名称						
フルスケールトルク	10	19.61	19.61	19.61	39.2	39.2
トルク下限	11	9.00	9.02	9.00	9.0	9.0
トルク上限	12	11.00	10.98	11.00	11.0	11.0
目標トルク	13	10.00	10.00	10.00	10.0	10.0
スピード チェンジトルク	14	1.00	0.98	1.00	1.0	1.0
1STトルク	15	3.00	3.00	3.00	3.0	3.0
SNUGトルク	16	5.00	5.00	5.00	5.0	5.0
スレッシュホールドトルク	17	1.00	0.98	1.00	1.0	1.0
CROSTトルク	18	7.00	6.96	7.00	7.0	7.0

↑ 3 軸 ↓ 簡易設定

パラメーター番号	DATA	1	2	3	4	5
ツール型式		201S	201S	201S	201S	201S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
トルク単位		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
繰付方式	00	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク
繰付ステップ	00	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*
繰付方向	00	CW	CW	CW	CW	CW
オフセットチェック	05	NO	NO	NO	NO	NO
オフセット補正	05	NO	NO	NO	NO	NO
1/4パルス逆転	05	NO	NO	NO	NO	NO
1/4トルクリカバリー	05	NO	NO	NO	NO	NO
反力低減動作	05	NO	NO	NO	NO	NO
DIFF角度判定	05	NO	NO	NO	NO	NO
逆転後の繰付け連続動作	06	NO	NO	NO	NO	NO
パラメーター名称						
フルスケールトルク	10	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61
トルク下限	11	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
トルク上限	12	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
目標トルク	13	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
スピード チェンジトルク	14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1STトルク	15	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
SNUGトルク	16	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
スレッシュホールドトルク	17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

~32 まで

3軸の各パラメーターを4軸の指定パラメーターにコピーする。

パラメーターのコピー

コピー元
3 軸
各パラメーター ①

コピー先
4 軸 全部にチェック

ツール型式/トルク単位
パラメーター

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 13
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 14
<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 15
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 16
<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 29
<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 30
<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 31
<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 32

②

[DIFF] AFC Ver5.251 - [パラメータ設定]

フルスケールトルク値もコピーしますか？

はい(Y) いいえ(N)

パラメータ設定

複製軸設定 複製パラメータ設定

↑ 3 軸 ↓ 簡易設定

パラメーター番号	DATA	1	2	3	4	5
ツール型式		401S	401S	401S	401S	401S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
トルク単位		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
繰付方式	00	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク
繰付ステップ	00	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*
繰付方向	00	CW	CW	CW	CW	CW
オフセットチェック	05	NO	NO	NO	NO	NO
オフセットトルク補正	05	NO	NO	NO	NO	NO
1/4トルク逆転	05	NO	NO	NO	NO	NO
1/4トルクリカバリ	05	NO	NO	NO	NO	NO
反力低減動作	05	NO	NO	NO	NO	NO
DIFF角度判定	05	NO	NO	NO	NO	NO
逆転後の繰付け連続動作	06	NO	NO	NO	NO	NO
パラメーター名称						
フルスケールトルク	10	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2
トルク下限	11	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
トルク上限	12	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
目標トルク	13	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
スピード チェンジトルク	14	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1STトルク	15	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SNUGトルク	16	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
スレッシュホールドトルク	17	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

パラメータ設定

複製軸設定 複製パラメータ設定

↑ 4 軸 ↓ 簡易設定


パラメーター番号	DATA	1	2	3	4	5
ツール型式		401S	401S	401S	401S	401S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
トルク単位		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
繰付方式	00	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク
繰付ステップ	00	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*
繰付方向	00	CW	CW	CW	CW	CW
オフセットチェック	05	NO	NO	NO	NO	NO
オフセットトルク補正	05	NO	NO	NO	NO	NO
1/4トルク逆転	05	NO	NO	NO	NO	NO
1/4トルクリカバリ	05	NO	NO	NO	NO	NO
反力低減動作	05	NO	NO	NO	NO	NO
DIFF角度判定	05	NO	NO	NO	NO	NO
逆転後の繰付け連続動作	06	NO	NO	NO	NO	NO
パラメーター名称						
フルスケールトルク	10	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2
トルク下限	11	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
トルク上限	12	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
目標トルク	13	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
スピード チェンジトルク	14	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1STトルク	15	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SNUGトルク	16	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
スレッシュホールドトルク	17	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

7-3 パラメータの編集



またはこのアイコン


項目別パラメーター設定、または全パラメーター設定で締付パラメーターの編集を行います。



●軸の選択

編集する軸を選択します。(1軸～31軸)

[接続軸]を選択した場合は、全パラメーター設定（複数軸設定）で編集を行います。




●パラメーター番号の選択

編集するパラメーター番号を選択します。(パラメーター 1～16／1～32)

[パラメーター 1～16]を選択した場合は、項目別パラメーター設定で編集を行います。

[全パラメーター]を選択した場合は、全パラメーター設定（複数パラメーター設定）で編集を行います。



32パラメータ仕様

16パラメータ仕様

●開く

全パラメーター設定または各パラメーター設定を表示します。

●中止

パラメーター選択ウィンドウを閉じます。

●全て最小化 (すでに何らかの編集ウィンドウが開いていると使用可能状態になります。)

表示中の編集ウィンドウが全て最小化され左下に集合します。

●**全て閉じる**（すでに何らか編集ウィンドウが開いていると使用可能状態になります。）

表示中の編集ウィンドウが全て閉じます。

変更した設定値はメモリに保持されます。再度ウィンドウを開けば変更した内容は変化していません。

ただし、このソフトを終了しますと変更した内容は消えてしまい復活不可能となりますので、「ファイル」の章で説明してある通り変更後の設定値は保存するメディアに保存してください。

もう1つの方法として、「通信」の章でパラメータを軸ユニットにダウンロード(書き込み)すれば、再編集をするときは軸ユニットからアップロード(読み出し)して行う方法もあります。

7-4 項目別パラメーター設定



またはこのアイコン


[方式], [ツール], [制御], [判定], [レート], [スピード], [逆転], [電流], [補助], [オフセット]のパラメーターを各項目別に編集します。

[制御], [判定], [レート], [スピード], [逆転], [電流], [オフセット]はグラフ形式で表示されます。

入力するデータ枠をクリックしますと、カーソルが表示されます。

数値を入力し [Enter] キーを押しますと、データが設定されてカーソルは次のデータ枠に移動します。

※[Enter] キーを押さないと入力したデータはキャンセルされます。



7-4-1 方式

使用する締付方式, ステップ数, 締付方向, 締付オプションを選択します。

●トルク単位 (Nm固定です)

パラメーター 1 の選択の時のみに変更が可能です。

軸ユニット内の締付けパラメータは全て同じトルク単位となります。

●締付方向

正転: CW方向の締付 (右ネジで弛める場合はCCW 方向を指定してください)

逆転: C CW方向の締付 (左ネジなどの特殊締付け専用です。逆転はCW 方向です)



注意

トルク法の場合、1 STトルクとSNUGトルクの上下関係は、必ずしもSNUGトルク<1 STトルクにする必要はありませんが、角度精度を重視される場合は、1 STトルク<SNUGトルクにする事をお勧めします。

この場合、SNUGトルクは角度値が安定するトルク値を設定するようにして下さい。


角度法の場合、1 ST角度でレートチェックや軸間同期動作をさせたい場合は、SNUGトルク<1 STトルクにする必要があります。

ただし、1 STトルクでレートチェックや軸間同期動作をさせる場合は、1 STトルク<SNUGトルクにしても問題ありません。

●締付方式


トルク法

[13:目標トルク]で設定されたトルク値まで締付けます。
トルク、角度、時間、レート of 各チェックを行います。



角度法

[22:目標角度]で設定された角度値まで締付けます。
トルク、角度、時間、レート of 各チェックを行います。




●ステップ数

1ステップ締付 SNUG 角度

◎ 1ステップ締付 角度法の場合

[16 SNUGトルク] 以下の間は、角度値のカウントアップを行いません。


[22 目標角度が90° のとき]



◎ 1ステップ締付 SNUG角度 角度法の場合


[16 SNUGトルク] 検出以降は、トルクに関係なく角度値のカウントアップを行います。

[22 目標角度が90° のとき]



◎ 1ステップ締付 SNUG角度 ネジの角度緩め


CCW方向の締付けモードでネジの角度緩めが可能です。



52 スローダウンスピード 53 トルクスピード


◎ 1STEP トルク法締付け (初期トルクカット)

起動回転トルクの大きいものなどの締付けが可能です。




1ステップ締付


◎トルク法



◎角度法(1)




◎角度法(2)




2ステップ締付


◎トルク法締付け（1STトルク停止）



◎角度法締付け1（1ST角度停止）




◎角度法締付け2（1STトルク停止）




3ステップ締付


◎トルク法締付け（1STトルク、CROSトルク停止）




◎角度法締付け1（1ST角度、CROS角度停止）



◎角度法締付け2（1STトルク、CROSトルク停止）



◎角度法締付け3（1STトルク、CROS角度停止）




●締付けオプション

◎オフセットチェック（オフセットチェックを選択されたパラメータは締付け動作出来ません。）

外部ギヤーのプリロードトルクが規定値以内であるかの確認に使用可能です。

締付けパラメータのオフセットチェック補正を行う事で、オフセットチェックした結果を用いた補正締付けが出来ます。

◎オフセットトルク補正


オフセットチェックにて計測された値を用いて締付けを行います。

オフセットチェック動作後の締付けに有効な項目です。

◎1Pリバース

締付後、ソケットの食いつき防止に使用します。

1A 1P リバーストルクでリミッターが働きますので、緩めすぎの防止ができます。



●締付けオプション2

◎逆転後の締付け連続動作


締付オプション2

☒ 逆転後の締付け連続動作

逆転後の締付け待ち時間 49

逆転1、2スピード 54

逆転2ねじ山数 63



一つのパラメータ動作にて、逆転後に締付けを連続で行う機能です。

指定されている場合は、逆転1、2スピードで逆転2ねじ山数分、逆転動作を行い、その後、逆転後の締付け待ち時間に設定されている時間の間、停止した後に、通常の締付け動作を行います。

※軸ユニットのバージョンがVer5.21以降にて使用できます。

※軸ユニット上での設定は、各パラメータのデータ番号06番(十の位)で行います。

◎スロープ停止機能

締付オプション2

☐ 逆転後の締付け連続動作

逆転後の締付け待ち時間 49

逆転1、2スピード 54

逆転2ねじ山数 63

FN スロープ* SD スロープ*

スロープ停止機能

0:	0ms	0ms
0:	0ms	0ms
1:	100ms	0ms
2:	200ms	0ms
3:	0ms	20ms
4:	0ms	30ms
5:	0ms	40ms
6:	0ms	50ms
7:	0ms	75ms
8:	0ms	100ms
9:	0ms	150ms

通常は「0: 0ms 0ms」にして御使用下さい。

高速ツールの場合、減速中にモーターで大電流が発生する様なとき緩和する調整値です。


※軸ユニットのバージョンがVer5.27以降にて使用できます。

※軸ユニット上での設定は、各パラメータのデータ番号06番(一の位)で行います。


7-4-2 ツール

設定されているツールの確認及び、編集する事が出来ます。

注) ツール形式の編集はパラメータ No. 1 のみ可能であり、パラメータ No. 2～3 2 に尽きましては、パラメータ No. 1 のツール形式が自動的に設定されます。



● ツール形式



ツール形式をツールリスト（ツール形式）から選択します。

● 読み出し

ツール形式を自動検索します。

● ツールのスピード／小数点位置

ツールのスピード／小数点位置は選択されたツール形式の値が表示されます。

小数点位置についてはNmで統一されています。(他の単位は特殊仕様となります。)

締付け時間の短縮が必要となるケース以外では、最大スピードの8割程度として下さい。

※最大スピード、小数点位置につきましては変更できません。

● 軸アダプターギヤ比

外付けオフセットギヤを使用しない限り、1. 0 0 0 以外では使用しないで下さい。



注意


1. 0 0 0 以上の外部ギヤ比を使用する際、以下の様な制限が発生するツールがあります。
最大トルク＝フルスケールトルク×外部ギヤ比として扱われるため、最大トルクが5桁になり桁溢れが発生し使用不可能になります。
 ただし、軸 ROM バージョンが[V5.00]以上であれば、桁溢れ処置が施されているため自動で小数点位置が1桁上げられます。

● パラメーター名称


英数文字で最大6文字までとします。(軸ユニットには記憶されません。)

7-4-3 制御

トルク法



角度法



※締付方式により使用しないパラメーター（下記×印）は表示されません。

パラメーター		締付方式	
		トルク法	角度法
目標トルク	13	○	×
目標角度	22	×	○
1ST 角度	23	×	○
CROS 角度	24	×	○

●フルスケールトルク 10

ツール形式を設定しますと、自動的にツール最大トルク値が設定されます。

ツール先端に負荷が掛かるソケットアダプター、ジョイント等が装着されている場合、またはワーク特性により締付結果表示値とトルク検定器結果とが異なった場合には、この設定値を変更することにより検定器結果を補正することができます。＜基準フルスケールトルクの0.81倍～1.18倍まで可能です。＞

変更するフルスケールトルク = 実測トルク (検定器結果) / 目標トルク × 現在のフルスケールトルク

(例) ツール NFT-801RM3-S

実測トルク	: 48.0 [Nm]	} の場合
目標トルク	: 50.0 [Nm]	
現在のフルスケールトルク	: 78.4 [Nm]	

$$75.2 \text{ [Nm]} = 48.0 \text{ [Nm]} / 50.0 \text{ [Nm]} \times 78.4 \text{ [Nm]}$$

フルスケールトルクを75.2 [Nm]に変更します。

※変更が必要な場合は、必ず当社にお問い合わせください。

(サンプル数は、統計上20回を目安にし、補正を行ってください。)

●補正角度 25

ツール先端から締付け対象物に対し締付け中ねじれ等が発生し制御角度及び、表示角度に対して角度補正を行う場合に設定して下さい。通常0で設定して下さい。

●目標トルク 13

締付目標のトルク値を設定します。(トルク法) フルスケールトルクを超える設定は出来ません。

10.0を設定しますと、締付トルク値が10.0 [Nm]になるまで締付を行います。

●目標角度 22

締付目標の角度値を設定します。(角度法)

S NUGトルクから計測を開始し、目標角度で停止します <最大999.9DEG>

<最大999.9DEG> [0.1度仕様の場合]

●1STトルク 15

多軸締付けにおいて締付同期を行う一時停止トルクです。

締付け開始からの1ST領域終了点です。

トルクレート1の計測終了点です。

[17 スレッシュホールドトルク]から[15:1ST トルク]までのトルク勾配(トルクと角度の傾き)を計測し判定します。フルスケールトルクを超える設定は出来ません。

角度法にて1STトルクを用いない場合は、フルスケールトルク値を入力して下さい。

<ネジが着座しトルクの上昇が安定したトルク値を設定します。 例: 目標トルクの3/10>

●1ST角度 23

多軸締付けにおいて締付同期を行う一時停止角度です。

締付け開始からの1ST領域終了点です。

トルクレート1の計測終了点です。

[17 スレッシュホールドトルク]から[23:1ST 角度]までのトルク勾配(トルクと角度の傾き)を計測し判定します。1ST 角度の角度計測開始はSUNG トルクからになります。


角度法にて1ST角度を用いない場合は、目標角度 22より大きい値を設定して下さい。

<例: 5DEG 最大設定値 999.9DEG>

<例: 0.5DEG 最大設定値 999.9DEG> [0.1度仕様の場合]

●スピードチェンジトルク 14

フリーランススピードからスローダウンスピードに切り換わるトルク値を設定します。
 フリーランススピード中にスピードチェンジトルクを検知しますとスローダウンスピードに移ります。
 <ネジの着座点付近のトルクを設定します。 例：目標トルクの1/10>




●SNUGトルク 16

角度計測の開始トルクです。[16:SNUG トルク]を超えた時点から角度計測を開始して判定を行います。
角度法における締付け角度開始点です。

＜ネジが着座しトルクの上昇が安定したトルク値を設定します。＞

(例) [16:SNUG トルク]を1Nm、[22:目標角度]を100度とした場合




●CROSトルク 18

締付け途中での2度目の同期一時停止トルク（3ステップ 締付時）です。

トルクレート2の計測終了点，トルクレート3の計測開始点です。

フルスケールトルクを超える設定は出来ません。

＜ネジが着座しトルクの上昇が安定したトルク値を設定します。 例：目標トルクの6／10＞




●CROS角度 24

【角度法】の場合のみ有効となります。

締付け途中での2度目の同期一時停止角度（3ステップ 締付）です。


トルクレート2の計測終了点，トルクレート3の計測開始点です。

＜ネジが着座し1STと目標の中間の角度を設定します。 例：目標角度の6／10＞



7-4-4 判定

締付終了時のトルクと角度の上下限値を設定します。(締付方式により表示される内容が異なります。)



- トルク下限値 11
- トルク上限値 12

締付け中のピークトルク上下限値を設定します。締付け中、トルク上限値に達しますと締付けを終了します。
 <フルスケールトルクの1.08倍まで可能です。><1ステップ スナッグ角度の場合1.275倍>

- 角度下限値 20
- 角度上限値 21

SNUGトルク検知からの 角度上下限判定値を設定します。<最小0DEG 最大9999DEG>
 締付け中、角度上限値に達しますと締付けを終了します。 <最大999.9DEG> [0.1度仕様の場合]

- 最終トルク下限値 1C
- 最終トルク上限値 1D

「角度法」の場合、締付角度に達した時点のトルク上下限値を設定します。
 「トルク法」の場合は、ピークトルク値と最終トルク値は同じ値になるため、ピーク上下限トルク値と同じ値を設定してください。
 <フルスケールトルクの1.08倍まで可能です。><1ステップ スナッグ角度の場合1.275倍>

- 起動トルクカット上限 19

起動時、トルクカットを行う締付けの場合に使用します。
 締付け開始から起動トルクカットねじ山数 61の間トルクカットをします。トルクカット中このトルクを超えた場合に締付けを停止しアブノーマル状態とします。“スピード”の項目にて有無を選択します。
 <フルスケールトルクの1.08倍まで可能です。><1ステップ スナッグ角度の場合1.275倍>


共廻り検知機能有効時

- 共廻り検知トルク 19
- 共廻り検知角度上限 26


共廻り検知機能が有効になっている場合に有効となる設定値です。
 SNUG トルクを起点として、共廻り検知トルクに設定した値以下にトルクが落ち込んだ状態で、共廻り検知角度に設定した値の間にトルクが復帰しない場合、共廻り REJECT として判定されます。

7-4-5 レート

トルク法



角度法



※締付方式により使用しないパラメーター（下記×印）は表示されません。

パラメーター		締付方式	
		トルク法	角度法
目標トルク	13	○	×
目標角度	22	×	○
1ST 角度	23	×	○
CROS 角度	24	×	○

●スレッシュホールドトルク 17


トルクレート 1 の計測開始点です。

[17 スレッシュホールドトルク]から[15:1ST トルク]、または[17 スレッシュホールドトルク]から[23:1ST 角度]までのトルク勾配（トルクと角度の傾き）を計測し判定します。

フルスケールトルクを超える設定は出来ません。

<ネジの着座点付近のトルクを設定します。

例：目標トルクの2／10>




レート監視を行わない場合は、[17:スレッシュホールドトルク]にフルスケールトルク値を設定してください。

●2NDレート開始トルク 1E

「トルク法」の場合、このトルクから[18:GROS トルク]の2点間のトルクと角度の傾き計測（レート2）を行う場合の計測開始点を設定します。


<1STトルクより大きい値設定します。

例：目標トルクの4／10>



「角度法」の場合、このトルクから[24:GROS 角度] 2点間のトルクと角度の傾き計測（レート2）を行う場合の計測開始点を設定します。

<1STトルクより大きい値設定します。>




レート監視を行わない場合は、[1E: 2NDレート開始トルク]にフルスケールトルク値を設定してください。

●CROSトルク 18

「トルク法」の場合、[18:CROS トルク]と[13:目標トルク]の2点間のトルクと角度の傾き計測(レート3)を行う場合の計測開始点を設定します。締付け途中に2度目の一時停止を行うトルクです。


＜ネジが着座しトルクの上昇が安定したトルク値を設定します。 例：目標トルクの6／10＞



●CROS角度 24

「角度法」の場合、[24:CROS 角度]と[22:目標角度]の2点間のトルクと角度の傾き計測(レート3)を行う場合の計測開始点を設定します。締付け途中に2度目の一時停止を行う角度です。

＜ネジが着座し1STと目標の中間の角度を設定します。 例：目標角度の6／10＞



注意

レート監視を行わない場合は、[1E: 2NDレート開始トルク]にフルスケールトルク値を設定してください。

●レート1下限値 30

●レート1上限値 31

[17:スレッシュホールドトルク]と[15:1ST トルク]の2点間のトルクと角度の傾きの上下限値を設定します。1ST トルク、1ST 角度に到達した時点で判定処理を行います。

＜設定範囲 ±5000の4桁で、小数点が含まれます。＞

●レート2下限値 32

●レート2上限値 33

[1E: 2NDレート開始トルク]と[18:CROS トルク]、または[1E: 2NDレート開始トルク]と[24:CROS 角度]の2点間のトルクと角度の傾きの上下限値を設定します。

目標に到達した時点で判定処理を行います。＜設定範囲 ±5000の4桁で、小数点が含まれます。＞

●レート3下限値 34

●レート3上限値 35

「トルク法」は[18:CROS トルク]と[13:目標トルク]、「角度法」は[24:CROS 角度]と[22:目標角度]の2点間のトルクと角度の傾きの上下限値を設定します。


目標に到達した時点で判定処理を行います。＜設定範囲 ±5000の4桁で、小数点が含まれます。＞



注意

各レート下限値に「0.00」を設定した場合は、下限判定を無視します。
「-0.00」とした場合は下限NG判定を行います。設定時ご注意ください。

7-4-6 スピード



●初期時間 40

●初期スピード 50

締付開始時の衝撃緩和、またはボルトとソケット等が勘合するための時間を設定します。

[40 初期時間]の間、[50 初期スピード]を実行します。

[40 初期時間]が“0.0秒”の場合、[51 フリーランスピード]から実行します。(締付時間短縮)

<設定可能範囲 0.0秒～999.9秒>

●1ST時間上限 41

締付開始から[15:1ST トルク]または[23:1ST 角度]に達するまでの上限時間値を設定します。

この時間を超えたと REJECT になります。

<設定可能範囲 0.0秒～999.9秒>

●2ND時間上限 42

[15:1ST トルク]から[13:目標トルク]、または[23:1ST 角度]から[22: 目標角度]に達するまでの時間上限値を設定します。

この時間を超えたと REJECT になります。

<設定可能範囲 0.0秒～300.0秒>

●1ST時間下限 43

締付開始から[15:1ST トルク]または[23:1ST 角度]に達するまでの下限時間値を設定します。

この時間に達しないと REJECT になります。

<設定可能範囲 0.0秒～999.9秒>

●2ND時間下限 44

[15:1ST トルク]から[13:目標トルク]、または[23:1ST 角度]から[22: 目標角度]に達するまでの下限時間値を設定します。

この時間に達しないと REJECT になります。

<設定可能範囲 0.0秒～300.0秒>

●フリーランスピード 51

ソケット勘合後からネジ着座手前までの高速回転スピードを設定します。
 <設定可能範囲 ツールの最低rpm～ツールの最高rpm>

●スローダウンスピード 52

締付け開始からのフリーランネジ山数後のスピードです。ボルトが着座する手前のスピードを設定します。速いスピードで着座を行うと、締付け対象物とボルトとの間などの傷、焼き付きを防止する為に、100rpm以下で設定して下さい。
 フリーラン締付中に[15:1ST トルク]または[23:1ST 角度]で低い値の方、または[24:CROS 角度]に達した場合は、このスピードは使用されず[53:トルクスピード]に切り換わります。
 <設定可能範囲 ツールの最低rpm～ツールの最高rpm>

●トルクスピード 53

締付けを行うスピードを設定します。
 『制御』画面で設定した1STトルクまたは1ST角度後のボルト締付け状態での最終的なスピードです。10rpmから50rpm程度で使用します。
 <設定可能範囲 ツールの最低rpm～ツールの最高rpm>

●フリーランネジ山数 60

[51:フリーランスピード]から[52:スローダウンスピード]に切り換える回転数を設定します。フリーランネジ山数に到達しますと、スローダウンスピードへ減速します。
 <設定可能範囲 0.0～99.9回転分まで>

●起動トルクカットネジ山数 61

締付け開始から起動トルクカットを行うネジ山を設定します。
 0.0の設定でトルクカットは行いません。
 <設定可能範囲 0.0～99.9回転分まで>


●トルクリカバリー時間 48

トルク法締付けにおいて、[13:目標トルク]までの締付け完了後、設定時間分トルクを保持いたします。ワーク特性等で締付け終了後発生するトルクダウンを防ぎます。
 通常は、0.0秒を設定しトルクリカバリ動作は行わないで下さい。
 <設定可能範囲 0.0～5.0秒まで>



「過負荷異常」が発生することがありますので注意してください。
 このような場合は、当社までご相談ください。

7-4-7 逆転




●逆転1，2スピード 54


REV指令がONしている間このスピードで逆転します。

●緩めトルク異常値 1B

全ての逆転中に緩めトルク異常値を超えるとアブノーマル停止します。
 <フルスケールトルクの1.1倍まで設定可能です。>

※  は使用しません。

7-4-8 電流



締付けの判定には現在使用していませんが、使用するユニット形式とツール形式の組み合わせにて、以下の値を設定してください。

ユニット形式	ツール形式	最大電流:70 [A]	電流上限:71 [A]	電流下限:72 [A]	電流制御:73 [A]
SAN3-24M	NFT-□□□RM1	12.0	12.0	0.0	12.0
	NFT-□□□RM2	24.0	24.0	0.0	24.0
SAN3-40M	NFT-□□□RM3	40.0	40.0	0.0	40.0
SAN3-120TM	NFT-□□□RM4	80.0	80.0	0.0	80.0
SAN3-120WM	NFT-□□□RM5	120.0	120.0	0.0	120.0
SAN3-24HM	NFT-□□□RH1	24.0	24.0	0.0	24.0
SAN3-60HM	NFT-□□□RH3	60.0	60.0	0.0	60.0
SAN3-120THM	NFT-□□□RH3	120.0	120.0	0.0	120.0



注意

SAN3-24HM、SAN3-60HM、SAN3-120THM は高速モータ用ユニットです。
電流値が同じでも動作しませんので、ご注意ください。

7-4-9 補助

締付けの統計を収集し各上下限値を自動決定する事ができます。

1軸パラメータ-1

方式 | ツール | 制御 | 判定 | レート | スピード | 逆転 | 電流 | 補助

統計計算結果からの推奨設定値

現在のCAL値 X 検定器の平均値

締付機の平均値 = 代入


パラメータ

☒ 平均 $\pm 6\sigma_{n-1}$ ☐ 最大、最小値

トルク上限	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	代入
トルク下限	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	代入
1STレート上限	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	代入
1STレート下限	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	代入
2NDレート上限	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	代入
2NDレート下限	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	代入
1ST時間上限	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	代入
2ND時間上限	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	代入
回転数上限	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	代入
回転数下限	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	代入

7-4-10 オフセットチェック

締付け方式の締付オプション項目にてオフセットチェックを選択した場合は下記の特殊画面となります。(ネジの締付け動作は出来ません。)



●フルスケールトルク 10

ツールの締付けられる最大トルクです。

●起動トルクカットねじ山数 61

起動トルクカットを行う期間を締付け開始からのネジ山数で設定します。

0. 0の設定でトルクカットは行いません。

<例 2. 0回転>

<設定可能範囲 0. 0～99. 9回転分まで>

●トルクカット異常値 19

起動トルクカット内(起動トルクカットねじ山数分)での上限トルク設定です。

起動トルクカット中、このトルクを超えた場合はオフセットチェック中止しアブノーマル状態となります。

“スピード”の項目にて有無を選択します。

<フルスケールトルクの1. 08倍まで可能です。><1ステップ スナッグ角度の場合1. 275倍>

●オフセットチェックねじ山数 62

オフセットチェックする期間をネジ山数で設定します。

オフセットチェック中に計測されたトルク値は平均された値が結果出力されます。

<最大99. 9回転分まで>

●オフセットチェック異常値 1A

オフセットチェック期間にて計測された平均トルク値が、異常値を超えた場合アブノーマルとなります。

<フルスケールトルクの1. 08倍まで可能です。><1ステップ スナッグ角度の場合1. 275倍>

●オフセットチェック速度 56

オフセットチェックを行うスピードです。

オフセットチェックでは、この設定スピード値で回転しスピードは変化しません。

7-5 全パラメーター設定

表形式による締付パラメーター値の編集が可能です。

数値以外の設定値は、変更箇所をマウスにより左クリックし右クリックにて設定項目が表示されます。その中より選択して下さい。

※ 表示設定は、複数パラメータ設定が選択されていますが、複数軸設定を選択した場合接続されている全軸の同一パラメータを編集する事が可能です。

パラメーター設定

パラメーター選択

1 軸

全パラメーター

開く 中止

全て最小化 全て閉じる

パラメーター番号	DATA	1	2	3	4	5	6	7	8
TOOL型式		201S	201S	201S	201S	201S	201S	201S	201S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
単位		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
締付方式		トルク	角度	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク
締付ステップ		スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ
締付方向		CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW
オフセットチェック		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
オフセット補正		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1パルス逆転		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1/4トルクリカバリー		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
反力低減動作		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
ACCEPT(OK)時のデータ報告		YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
REJECT(NG)時のデータ報告		YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
ABNORMAL(異常)時のデータ報告									
STOP(非常停止)時のデータ報告									
BYPASS(軸切)時のデータ報告									
フルスケールトルク	10								
トルク下限値	11								
トルク上限値	12								
目標トルク	13								
スピード チェンジトルク	14								
1STトルク	15								
SNUGトルク	16								
スレッシュホールドトルク	17								
CROSTルク	18								
起動トルクカット上限	19								
オフセットトルク上限(1Pバースト時)	1A								
逆転トルク上限	1B								
最終トルク下限	1C								
最終トルク上限	1D								
2NDレート開始トルク	1E								
角度下限値	20								
角度上限値	21								
目標角度	22								
1ST角度	23								
CROS角度	24								
補正角度	25								

2005/07/25 午前 11:13 Loaded File : ポート無

●複数軸設定

接続されている軸の各パラメーターを表示します。(最大31軸)

●複数パラメーター設定

軸毎に全パラメーターを表示します。(16パラメータ/32パラメータ)

●軸番号の選択 (複数パラメーター設定)

↑ ↓ をクリックしますと、軸番号が±1してその軸番号の設定値が表示されます。

●パラメーター番号の選択 (複数軸設定)

↑ ↓ をクリックしますと、パラメーター番号が±1してそのパラメーター番号の設定値が表示されます。

● ツール形式

ツール形式のデータセルを右クリックして、メニューから選択します。

パラメータ番号	DATA	1
TOOL型式		201S
軸アダプターギヤ比		1.000
単位		Nm
締付方式		トルク
締付ステップ		スナッグ
締付方向		CW
オフセットチェック		NO
オフセットトルク補正		NO
1パルス逆転		NO

接続されているTOOL

- NFT-010RM1-5
- NFT-051RM1-5
- NFT-051RM1-S1
- NFT-101RM1-5
- NFT-101RM1-S1
- NFT-201RM1-5
- NFT-201RM2-5**

ツール形式

AFC SYSTEM

TOOL形式を反映してもよろしいですか？

はい(Y) いいえ(N)

● 締付方式

締付方式のデータセルを右クリックして、メニューから選択します。

パラメータ番号	DATA	1	2	3	4
TOOL型式		201S	201S	201S	201S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000
単位		Nm	Nm	Nm	Nm
締付方式		トルク	角度	トルク	トルク
締付ステップ		スナッグ	トルク	スナッグ	スナッグ
締付方向		CW	角度	CW	CW
オフセットチェック		NO	電流トルク	NO	NO
オフセットトルク補正		NO	電流角度	NO	NO
1パルス逆転		NO	NO	NO	NO

● 締付ステップ

締付ステップのデータセルを右クリックして、メニューから選択します。

パラメータ番号	DATA	1	2	3	4
TOOL型式		201S	201S	201S	201S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000
単位		Nm	Nm	Nm	Nm
締付方式		トルク	角度	トルク	トルク
締付ステップ		スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ
締付方向		CW	1ステップ°スナッグ角度 xx0x		
オフセットチェック		NO	1ステップ°		
オフセットトルク補正		NO	2ステップ°		
1パルス逆転		NO	3ステップ°		
1/4トルクリカバリー		NO	NO	NO	NO

● 締付方向

締付方向のデータセルを右クリックして、メニューから選択します。

パラメータ番号	DATA	2	3	4
TOOL型式		201S	201S	201S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000
単位		Nm	Nm	Nm
締付方式		角度	トルク	トルク
締付ステップ		スナッグ	スナッグ	スナッグ
締付方向		CW	CW	CW
オフセットチェック		NO	CW	NO
オフセットトルク補正		NO	CCW	NO
1パルス逆転		NO	NO	NO

●パラメーター単位のコピー

次の操作によりパラメーター単位のコピーをする事が出来ます。

この操作は「複数パラメーター設定」モードで行います。

- ① コピー元にするパラメーター番号を左クリックして選択します。(複数のパラメーターは指定できません。)

パラメーター番号	DATA	1	2	3	4	5	6	7	8
TOOL型式		201S	201S	201S	201S	201S	201S	201S	201S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
単位		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
送り方式	00	トルク	角度	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク
送りステップ	00	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ
送り方向	00	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW
オフセットチェック	05	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
オフセットトルク補正	05	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1/4パルス逆転	05	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1/4トルクリカバリー	05	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
反力低減動作	05	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

- ② 右クリックして [コピー(C) Ctrl+C] メニューをクリックします。

パラメーター番号	DATA	1	2	3	4	5	6	7	8
TOOL型式		201S	201S	201S	201S	201S	201S	201S	201S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
単位		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
送り方式		トルク	角度	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク
送りステップ		スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ
送り方向		CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW
オフセットチェック		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
オフセットトルク補正		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1/4パルス逆転		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1/4トルクリカバリー		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
反力低減動作		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
ACCEPT(OK)時のデ		YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES


- ③ コピー先にするパラメーター番号を左クリックして選択します。(左ドラッグで複数のパラメーター指定も可能です。)

パラメーター番号	DATA	1	2	3	4	5	6	7	8
TOOL型式		201S	201S	201S	201S	201S	201S	201S	201S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
単位		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
送り方式		トルク	角度	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク
送りステップ		スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ
送り方向		CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW
オフセットチェック		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
オフセットトルク補正		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1/4パルス逆転		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1/4トルクリカバリー		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
反力低減動作		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
ACCEPT(OK)時のデ		YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
REJECT(NG)時のデ		YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
ABNORMAL(異常)時		YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
STOP(非常停止)時		YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
BYPASS(輪切)時のラ		YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
フルスケールトルク	10	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61	19.61
トルク下限値	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
トルク上限値	12	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

- ④ 右クリックして [貼り付け(P) Ctrl+V] メニューをクリックするとコピーが実行されます。

パラメーター番号	DATA	1	2	3	4	5	6	7
TOOL型式		201S	201S	201S	201S	201S	201S	201S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
単位		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
送り方式		トルク	角度	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク
送りステップ		スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ	スナッグ
送り方向		CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW
オフセットチェック		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
オフセットトルク補正		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1/4パルス逆転		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1/4トルクリカバリー		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
反力低減動作		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
ACCEPT(OK)時のデ		YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES

※フルスケールトルク値をコピーする
かどうか必ず聞いてきます。



- ⑤ [パラメーター番号]または[DATA]の部分をクリックします。次に右クリックして [貼り付け(P) Ctrl+V] メニューをクリックすると全パラメーターにコピーすることが簡単に出来ます。

●軸ユニット単位のコピー

次の操作により軸ユニット単位のコピーをする事が出来ます。

この操作は【複数軸設定】モードで行います。

- ① コピー元にする軸番号を左クリックして選択します。(複数の軸ユニットは指定できません。)

パラメータ設定						
● 複数軸設定		○ 複数パラメータ設定	↑	パラメータ 1	↓	簡易設定
軸番号	DATA	1	2	3	4	5
TOOL型式		201S	201S	401S	401S	401S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
単位		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
繰付方式	00	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク
繰付ステップ	00	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*
繰付方向	00	CW	CW	CW	CW	CW
オフセットチェック	05	NO	NO	NO	NO	NO
オフセットトルク補正	05	NO	NO	NO	NO	NO
1パルス逆転	05	NO	NO	NO	NO	NO
1/4トルクリカバリー	05	NO	NO	NO	NO	NO
反力低減動作	05	NO	NO	NO	NO	NO
DIFF角度判定	05	NO	NO	NO	NO	NO

- ② 右クリックして [コピー(C) Ctrl+C]メニューをクリックします。

軸番号	DATA	1	2	3	4	5
TOOL型式		201S	201S	401S	401S	401S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
単位		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
繰付方式	00	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク
繰付ステップ	00	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*
繰付方向	00	CW	CW	CW	CW	CW
オフセットチェック	05	NO	NO	NO	NO	NO
オフセットトルク補正	05	NO	NO	NO	NO	NO
1パルス逆転	05	NO	NO	NO	NO	NO
1/4トルクリカバリー	05	NO	NO	NO	NO	NO
反力低減動作	05	NO	NO	NO	NO	NO
DIFF角度判定	05	NO	NO	NO	NO	NO


- ③ コピー先にする軸番号を左クリックして選択します。(左ドラッグで複数の軸指定も可能です。)

軸番号	DATA	1	2	3	4	5
TOOL型式		201S	201S	401S	401S	401S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
単位		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
繰付方式	00	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク
繰付ステップ	00	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*
繰付方向	00	CW	CW	CW	CW	CW
オフセットチェック	05	NO	NO	NO	NO	NO
オフセットトルク補正	05	NO	NO	NO	NO	NO
1パルス逆転	05	NO	NO	NO	NO	NO
1/4トルクリカバリー	05	NO	NO	NO	NO	NO
反力低減動作	05	NO	NO	NO	NO	NO
DIFF角度判定	05	NO	NO	NO	NO	NO
逆転後の繰付け連続動作	06	NO	NO	NO	NO	NO
パラメーター名称						
フルスケールトルク	10	19.61	19.61	39.2	39.2	39.2
トルク下限	11	9.00	9.02	9.0	9.0	9.0

- ④ 右クリックして [貼り付け(P) Ctrl+V]メニューをクリックするとコピーが実行されます。

軸番号	DATA	1	2	3	4	5
TOOL型式		201S	201S	401S	401S	401S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
単位		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
繰付方式	00	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク
繰付ステップ	00	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*
繰付方向	00	CW	CW	CW	CW	CW
オフセットチェック	05	NO	NO	NO	NO	NO
オフセットトルク補正	05	NO	NO	NO	NO	NO
1パルス逆転	05	NO	NO	NO	NO	NO
1/4トルクリカバリー	05	NO	NO	NO	NO	NO
反力低減動作	05	NO	NO	NO	NO	NO
DIFF角度判定	05	NO	NO	NO	NO	NO
逆転後の繰付け連続動作	06	NO	NO	NO	NO	NO
パラメーター名称						
フルスケールトルク	10	19.61	19.61	39.2	39.2	39.2
トルク下限	11	9.00	9.02	9.0	9.0	9.0

※ツール型式がコピー元と違う場合はコピーするかどうか聞いてきます。



●[コピー(C) Ctrl+C]の応用例

コピーしたときOSの「クリップボード」に設定値をコピーしますので、他のアプリケーションに貼り付けることが可能です。

(応用例) エクセルのスプレッドシートにパラメーター設定を貼り付ける。

パラメータ設定

複数軸設定 複数パラメーター設定 1 パラメーター 簡易設定

軸番号	DATA	1	2	3	4	5
TOOL型式	201S	201S	401S	401S	401S	
軸アダプターギヤ比	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
単位		Kgm	Nm	Kgm	Ftlbs	
締付方式	00	1ステップ	1ステップ	1ステップ	1ステップ	
締付ステップ	00	CW	CW	CW	CW	
締付方向	00	CW	CW	CW	CW	
オフセットチェック	05	NO	NO	NO	NO	
オフセット補正	05	NO	NO	NO	NO	
1パルス逆転	05	NO	NO	NO	NO	
1/4トルクリカバリー	05	NO	NO	NO	NO	
反力低減動作	05	NO	NO	NO	NO	
DIFF角度判定	05	NO	NO	NO	NO	
逆転後の締付け連続動作	06	NO	NO	NO	NO	
パラメーター名称						
フルスケールトルク	10	19.61	2.00	39.2	4.00	28.91
トルク下限	11	9.00	0.92	9.0	0.92	6.64
トルク上限	12	11.00	1.12	11.0	1.12	8.11
目標トルク	13	10.00	1.02	10.0	1.02	7.38
スピード チェンジトルク	14	1.00	0.10	1.0	0.10	0.74
1STトルク	15	3.00	0.31	3.0	0.31	2.21
SNUGトルク	16	5.00	0.51	5.0	0.51	3.69
スレッシュホールドトルク	17	1.00	0.10	1.0	0.10	0.74
CROSTトルク	18	7.00	0.71	7.0	0.71	5.16
起動トルクカット上限	19	21.18	2.16	42.3	4.31	31.20
オフセットトルク上限(1パルス逆転トルク)	1A	21.18	2.16	42.3	4.31	31.20
逆転トルク上限	1B	12.75	1.30	39.2	4.00	28.91
最終トルク下限	1C	9.00	0.92	9.0	0.92	6.64
最終トルク上限	1D	11.00	1.12	11.0	1.12	8.11
2NDレート開始トルク	1E	0.45	0.05	4.5	0.46	3.32

[軸番号]または[DATA]の部分をクリックします。
次に右クリックして[コピー(C) Ctrl+C]メニューをクリックします。

エクセルを起動して編集メニューの[貼り付け(P) Ctrl+V]をクリックします。

Microsoft Excel - Book1

複数軸設定：軸番号[パラメーター #]
複数パラメーター設定：パラメーター番号[# 軸]

	A	C	D	E	F	G
1						
2	TOOL型式	201S	201S	401S	401S	401S
3	軸アダプターギヤ比	1	1	1	1	1
4	単位	Nm	Kgm	Nm	Kgm	Ftlbs
5	締付方式	トルク	トルク	トルク	トルク	トルク
6	締付ステップ	1ステップ	1ステップ	1ステップ	1ステップ	1ステップ
7	締付方向	CW	CW	CW	CW	CW
8	オフセットチェック	NO	NO	NO	NO	NO
9	オフセット補正	NO	NO	NO	NO	NO
10	1パルス逆転	NO	NO	NO	NO	NO
11	1/4トルクリカバリー	NO	NO	NO	NO	NO
12	反力低減動作	NO	NO	NO	NO	NO
13	DIFF角度判定	NO	NO	NO	NO	NO
14	逆転後の締付け連続動作	NO	NO	NO	NO	NO
15	パラメーター名称					
16	フルスケールトルク	19.61	2	39.2	4	28.91
17	トルク下限	9	0.92	9	0.92	6.64
18	トルク上限	11	1.12	11	1.12	8.11
19	目標トルク	10	1.02	10	1.02	7.38
20	スピード チェンジトルク	1	0.1	1	0.1	0.74
21	1STトルク	3	0.31	3	0.31	2.21
22	SNUGトルク	5	0.51	5	0.51	3.69
23	スレッシュホールドトルク	1	0.1	1	0.1	0.74
24	CROSTトルク	7	0.71	7	0.71	5.16
25	起動トルクカット上限	21.18	2.16	42.3	4.31	31.2
26	オフセットトルク上限(1パルス逆転トルク)	21.18	2.16	42.3	4.31	31.2
27	逆転トルク上限	12.75	1.3	39.2	4	28.91

● ツール変更時のスピード設定について

ツール形式の変更をすると『スピード設定は初期化しますか？(デフォルト：いいえ)』で選択します。

はい：初期化する（選択したツールの MIN 速度にする）

いいえ：キープする（MIN/MAX の範囲チェックを行う）

パラメータ設定

複数軸設定 複数パラメータ設定 ↑ パラメータ 1 ↓ 簡易設定

軸番号	DATA	1	2	3	4	5
ツール型式		201S	201S	401S	401S	401S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000			
トルク単位		Nm	Nm			
締付方式	00	トルク	トルク			
締付ステップ	00	1ステップ	1ステップ	1		
締付方向	00	CW	CW			
オフセットチェック	05	NO	NO			
オフセットトルク	05	NO	NO			
1パルス逆転	05	NO	NO			
1/4トルク	05	NO	NO			
反力低減動作	05	NO	NO			
逆転後の締付	06	NO	NO			
パラメータ名称						

接続されている TOOL

- NFT-010RM1-S
- NFT-051RM1-S
- NFT-051RM1-S1
- NFT-101RM1-S
- NFT-101RM1-S1
- ✓ NFT-201RM1-S
- NFT-201RM2-S
- NFT-201RM3-S
- NFT-301RM2-S
- NFT-401RM1-S
- NFT-401RM2-S
- NFT-401RM3-S
- NFT-401RM3-S1

スピード設定は初期化しますか？

はい(Y) いいえ(N)

使用ツールの最小 rpm が代入されます

初期スピード	50	1	125	63	63	63
フリーラン スピード	51	1	400	200	200	200
減速 スピード	52	1	125	63	63	63
トルク スピード	53	1	50	25	25	25
逆転1、2スピード	54	1	400	200	200	200
逆転3スピード(1パルス逆転スピード)	55	1	400	200	200	200
オフセットチェックスピード	56					

使用ツールの最大／最小範囲内に変更される

初期スピード	50	125	125	63	63	63
フリーラン スピード	51	250	400	200	200	200
減速 スピード	52	125	125	63	63	63
トルク スピード	53	50	50	25	25	25
逆転1、2スピード	54	250	400	200	200	200
逆転3スピード(1パルス逆転スピード)	55	250	400	200	200	200
オフセットチェックスピード	56					

●一覧表示

一覧表示は「トルク法」「角度法」「オフセットチェック」3種類のパターンがあります。

パラメーター番号	DATA	1	2	3
ツール型式		010S	010S	010S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000
トルク単位		Nm	Nm	Nm
締付方式	00	トルク	角度	トルク
締付ステップ	00	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*
締付方向	00	CW	CW	CW
オフセットチェック	05	NO	NO	YES
オフセットトルク補正	05	NO	NO	NO
1パルス逆転	05	NO	NO	NO
1/4トルクリカバリー	05	NO	NO	NO
反力低減動作	05	NO	NO	NO
共廻り検知	05	NO	NO	NO
逆転後の締付け連続動作	06	NO	NO	NO
スロープ停止機能	06	OFF	OFF	OFF
パラメーター名称		123456	DDKddk	
フルスケールトルク	10	0.98	0.98	0.98
トルク下限	11	0.00	0.00	
トルク上限	12	0.00	0.00	
目標トルク	13	0.00		
スピード チェンジトルク	14	0.00	0.00	
1STトルク	15	0.00	0.00	
SNUGトルク	16	0.00	0.00	
スレッシュホールドトルク	17	0.00	0.00	
CROSトルク	18	0.00	0.00	
起動トルクカット上限(共廻り検知トルク)	19	0.00	0.00	0.00
オフセットトルク上限(1パルス逆転トルク)	1A	0.00	0.00	0.00
逆転トルク上限	1B	0.00	0.00	
最終トルク下限	1C	0.00	0.00	
最終トルク上限	1D	0.00	0.00	
2NDレート開始トルク	1E	0.00	0.00	
角度下限	20	0	0	
角度上限	21	0	0	
目標角度	22		0	
1ST角度	23		0	
CROS角度	24		0	
補正角度	25	0	0	
共廻り検知角度	26			
1STレート下限	30	0.000	0.000	
1STレート上限	31	0.000	0.000	
2NDレート下限	32	0.000	0.000	
2NDレート上限	33	0.000	0.000	
3RDレート下限	34	0.000	0.000	
3RDレート上限	35	0.000	0.000	
初期時間	40	0.0	0.0	
1ST時間	41	0.0	0.0	
2ND時間	42	0.0	0.0	
1ST時間下限	43	0.0	0.0	
2ND時間下限	44	0.0	0.0	
トルクリカバリー時間	48	0.0	0.0	
逆転後の締付け待ち時間	49	nn	nn	
初期スピード	50	2	2	
フリーラン スピード	51	2	2	
減速 スピード	52	2	2	
トルク スピード	53	2	2	
逆転1、2スピード	54	2	2	2
逆転3スピード(1パルス逆転スピード)	55	2	2	
オフセットチェックスピード	56			0
フリーラン ねじ山数	60	0.0	0.0	
起動トルクカットねじ山数	61	0.0	0.0	0.0
オフセットチェックねじ山数	62			0.0
逆転2ねじ山数	63	0.0	0.0	
逆転3ねじ山数(1パルス逆転時間)	64	0.0	0.0	
回転数下限	68	0.0	0.0	0.0
回転数上限	69	0.0	0.0	0.0
最大電流値	70	12.0	12.0	
電流上限値	71	12.0	12.0	
電流下限値	72	0.0	0.0	
電流制限値	73	12.0	12.0	

角度系の0.1度仕様は
“0. 0”となります


※パラメーター名称：初期はblank設定です。軸ユニット内には記憶されません。
パラメーターファイル(*.PAR)にのみ保存されます。

7-6 軸ユニット ソフトバージョン





またはこのアイコン

接続されている全ユニットのソフトウェアバージョン／トルク単位を表示します。



最初に全ユニットから情報収集するか否かを聞いてきます。
「はい」でユニット検索を行って、情報更新をします。
「いいえ」でユニット検索はスルーします。情報更新はしません。




7-7 接続ツール情報




またはこのアイコン

接続されているツールの情報を表示します。



最初にツールから情報収集するか否かを聞いてきます。
「はい」でユニット検索を行って、情報更新をします。
「いいえ」でユニット検索はスルーします。情報更新はしません。



ツールEEPROM情報						
ツール名 カウントと異常記録 詳細						
	ツール名	シリアル	CAL 値	CAL 電圧	ゼロ電圧	
1 軸	NFT-132RM3-S	0644421	12.59	2.480	0.705	
2 軸	NFT-132RM3-S	0644423	12.61	2.483	0.157	
3 軸						
4 軸						
5 軸						
6 軸						
7 軸						
8 軸						
9 軸						
10 軸						
11 軸						
12 軸						
13 軸						
14 軸						
15 軸						
16 軸						
17 軸						
18 軸						
19 軸						
20 軸						
21 軸						
22 軸						
23 軸						
24 軸						
25 軸						
26 軸						

ナットランナーが停止した状態で、読み込みを行うと、接続されているツールの締付回数(サイクルカウント)と異常発生回数(異常カウント)を表示します。異常履歴が表示されます。(最後から32回分の異常履歴が残せます)

ツール名	サイクルカウント	異常カウント	1	2	3	4	5	6
1 軸	6009	43	ABN.7 SUB 0	ABN.3 SUB 1	ABN.3 SUB 1	ABN.3 SUB 3	ABN.3 SUB 3	ABN.8 SUB 11
2 軸	0	0						
3 軸	0	0						
4 軸	0	0						
5 軸	0	0						
6 軸	0	0						
7 軸	0	0						
8 軸	0	0						
9 軸	0	0						
10 軸	0	0						
11 軸	0	0						
12 軸	0	0						
13 軸	0	0						
14 軸	0	0						
15 軸	0	0						
16 軸	0	0						
17 軸	0	0						
18 軸	0	0						
19 軸	0	0						
20 軸	0	0						
21 軸	0	0						
22 軸	0	0						

●軸指定



全軸を指定すると1軸～31軸全部収集します。(読み出し時間が長くなります。)

●読み込み



を操作すると「サイクルカウント／異常カウント／異常コード履歴」が読み出されます。



注意

最初に行うユニット検索で情報更新を行うとこの画面の情報は自動クリアされます。
「いいえ」でスルーするとこの記録を保持することができます。
この画面の情報はパラメーター保存でパラメーターファイル(*.PAR)に記録することができます。また、記録したパラメーターファイルをパラメーター読み込みすると、この画面に復元することができます。(V5.19以降)

7 軸ユニット

接続されているツールの詳細情報を表示します。(セキュリティが掛かっており、何も編集できません。)

ツールEEPROM情報						
ツール名		カウントと異常記録		詳細		
1 軸						
プロトコルバージョン		A1		シングルオフセット / 逆転TOOL		0
ツール名		NFT-132RM3-S		0:通常 1:シングルオフセット / 逆転TOOL		
小数点位置		2		角度パルス (pulse)		14
CW CAL		12.59 Kgm / kN		ボールネジリード (mm)		5
CCW CAL		12.59 Kgm / kN		モーター型式		2520 / 100
CAL電圧		2482 mV		ギヤ比		0644427
ゼロ電圧		-138 mV		シリアルナンバー		P7-1158
				備考		




注意

詳細の内容は、弊社出荷時に登録されているものです。(通称：プリアンプデータ)
特別な理由が無い限り、絶対に変更しないで下さい。

7-8 日付／時間




またはこのアイコン



日付と時間

日付と時間の設定を行ないます。



パソコンの日付と時間を利用して軸ユニットに日付と時間を設定します。



全軸の場合は「パラメーターの通信」にチェックの入った軸全部を一括設定します。



全軸の場合は読み出し不可



『 設定の手順 』

- 1) 【全軸】または【軸番号】を指定します。
- 2) 【設定】をクリックします。
- 3) パソコンの時計(このコンピューター)に同期されます。
- 4) 設定の確認は【読み出し】をクリックしてください。(軸番号を指定する必要があります。)



注意


軸ユニット日付/時間設定時の使用上の注意

- ・時計 IC が実装される表示器「SAN3-DP 1、DP 2」の付いた軸ユニットでご使用下さい。
- ・軸ユニットのバージョン2.42以降でご使用下さい。

7-9 オプション機能（DIFF角度判定）



この機能を使用可能にするには以下の手順に従って下さい。


- ① メニューバーから「パスワードの入力」または  のアイコンを押してダイアログを開きます。




上記のユーザー名とパスワードを入力して「ログオン」します。

- ②[設定]－[ソフトウェアの設定]プルダウンメニューを左クリックします。




- ③[DIFF 表示]にチェックを入れて  で設定保存します。
「はい(Y)」で保存します。



注意


インストールCD-ROM [UC-N2 J] をインストールされますと、初期状態でこの機能が使用可能になっています。

③他に開いていた画面は一旦全部閉じて下さい。



◎DIFF角度判定

角度法／トルク法に関係なくこのチェック入れると、2NDレート値よりDIFF角度差の判定を行います。




角度計測開始トルク(SNUGトルク)から目標角度値まで締付ます。(または目標トルク値まで)

締付完了後2NDトルクレートを使用して着座点を計算します。

次に最終トルク値と2NDトルクレートよりDIF角度を算出し、DIF角度判定が有効の場合判定を行います。

2NDトルクレートは、2NDトルクレート開始トルクからCROSTルクまたはCROS角度にて算出します。



● **DIFF + 角度 27**

● **DIFF - 角度 26**

DIFF角度判定するための上下限値を設定します。＜最小－999DEG 最大999DEG＞

＜最小－99.9DEG 最大99.9DEG＞ [0.1度仕様の場合]

● **トルク下限値 11**

● **トルク上限値 12**

締付け中のピークトルク上下限値を設定します。締付け中、トルク上限値に達しますと締付けを終了します。

＜フルスケールトルクの1.08倍まで可能です。＞＜1ステップ スナッグ角度の場合1.275倍＞

● **角度下限値 20**

● **角度上限値 21**

SNUGトルク検知からの角度上下限判定値を設定します。＜最小0DEG 最大9999DEG＞

締付け中、角度上限値に達しますと締付けを終了します。＜最小0DEG 最大999.9DEG＞ [0.1度仕様の場合]

● **最終トルク下限値 1C**

● **最終トルク上限値 1D**

「角度法」の場合、締付角度に達した時点のトルク上下限値を設定します。

「トルク法」の場合は、ピークトルク値と最終トルク値は同じ値になるため、ピーク上下限トルク値と同じ値を設定してください。

＜フルスケールトルクの1.08倍まで可能です。＞＜1ステップ スナッグ角度の場合1.275倍＞

● **起動トルクカット上限 19**

起動時、トルクカットを行う締付けの場合に使用します。

締付け開始から起動トルクカットねじ山数 61の間トルクカットをします。トルクカット中このトルクを超えた場合に締付けを停止しアブノーマル状態とします。「スピード」の項目にて有無を選択します。

＜フルスケールトルクの1.08倍まで可能です。＞＜1ステップ スナッグ角度の場合1.275倍＞



注意

このオプション機能が有効な場合は、共廻り検知機能は無効になります。(PAGE. 7-6)
理由はデータNo26の機能が重なっているためです。(PAGE. 7-19)

●一覧表示

パラメータ設定


○ 複数軸設定 ● 複数パラメータ設定 ↑ 1 軸 ↓ 簡易設定

パラメータ番号	DATA	1	2	3	4
TOOL型式		010S	010S	010S	010S
軸アダプターギヤ比		1.000	1.000	1.000	1.000
単位		Nm	Nm	Nm	Nm
締付方式	00	トルク	角度	トルク	角度
締付ステップ	00	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*	1ステップ*
締付方向	00	CW	CW	CW	CW
オフセットチェック	05	NO	NO	YES	YES
オフセットトルク補正	05	NO	NO	NO	NO
1パルス逆転	05	NO	NO	NO	NO
1/4トルクリカバリー	05	NO	NO	NO	NO
反力低減動作	05	NO	NO	NO	NO
DIFF角度判定	05	NO	NO	NO	NO
逆転後の締付け連続動作	06	NO	NO	NO	NO
フルスケールトルク	10	0.98	0.98	0.98	0.98
トルク下限	11	0.00	0.00		
トルク上限	12	0.00	0.00		
目標トルク	13	0.00			
スピード チェンジトルク	14	0.00	0.00		
1STトルク	15	0.00	0.00		
SNUGトルク	16	0.00	0.00		
スレッシュホールドトルク	17	0.00	0.00		
CROSTトルク	18	0.00	0.00		
起動トルクカット上限	19	0.00	0.00		
オフセットトルク上限(1パルス逆転トルク)	1A	0.00	0.00		
逆転トルク上限	1B	0.00	0.00		
最終トルク下限	1C	0.00	0.00		
最終トルク上限	1D	0.00	0.00		
2NDレート開始トルク	1E	0.00	0.00		
角度下限	20	0	0		
角度上限	21	0	0		
目標角度	22		0		
1ST角度	23		0		
CROS角度	24		0		
補正角度	25	0	0		
DIFF-角度	26	0	0		
DIFF+角度	27	0	0		
1STレート下限	30	0.000	0.000		
1STレート上限	31	0.000	0.000		
2NDレート下限	32	0.000	0.000		
2NDレート上限	33	0.000	0.000		
3RDレート下限	34	0.000	0.000		
3RDレート上限	35	0.000	0.000		
初期時間	40	0.0	0.0		
1ST時間	41	0.0	0.0		
2ND時間	42	0.0	0.0		
1ST時間下限	43	0.0	0.0		
2ND時間下限	44	0.0	0.0		
トルクリカバリー時間	48	0.0	0.0		
逆転後の締付け待ち時間	49	0.0	0.0		
初期スピード	50	2	2		
フリーラン スピード	51	2	2		
減速 スピード	52	2	2		

角度系の0.1度仕様は
“0.0”となります

8 締付データ収集


[締付]には、次のようなプルダウンメニューが割り当てられています。



またはこのアイコン


8-1 締付結果

締付終了時の結果データを収集して、画面表示、印刷、締付結果をファイル保存します。



8-1-1 締付結果データの画面表示

●モニター開始ボタン



をクリックしますと、締付結果データ収集状態になり画面下ステータスバーの右端にアニメーションが表示されます。画面が【締付結果表示】に切り替わり、締付終了時に結果データを表示します。締付結果データ収集状態を停止する場合は、再度同じボタンをクリックして下さい。


ステータスバー上で右クリックすることで、「モニター開始/モニター停止」することが出来ます。



●最大スクロール行数

最大スクロール行数まで締付結果データを順次表示します。設定行を超えますと古いデータから削除されます。

●モニター開始画面



モニターが開始しますと自動的に選択した画面にジャンプします。
『次回のユーザーコンソール起動時にモニター開始』にチェックを入れておきますと本アプリの起動時に選択した画面で自動モニターが開始します。

●軸検索

締付結果データ収集開始時に接続されている軸ユニットを検索します。(通信画面にて接続軸ユニットがチェックされている場合は行いません。)

●次回のユーザーコンソール起動時にモニター開始

ユーザーコンソールを起動しますと自動的に締付結果データ収集状態になります。


●キー入力を有効にする

締付結果データ表示画面にキー入力されたデータ表示されます。

※ 締付結果データ項目選択方法

表示する締付結果データの項目を選択します。

- ① 締付結果データ収集状態の時は停止します。
- ② 【 締付結果表示 】 画面にして右クリックしますと、「データ項目選択」メニューを表示します。
- ③ 表示するデータ項目をチェックします。または表示しないデータ項目のチェックを外します。
- ④ [自動調整] をクリックしますと、各データの表示幅が自動的に調整されます。
(項目タイトルのセル間にカーソルを移動しますと手動での表示幅調整も可能です。)
- ⑤ [設定の保存] をクリックして設定内容を保存します。(保存を忘れると次の起動で元に戻ります。)
- ⑥ 【 表示設定 】 画面で **モニター開始** をクリックして締付結果モニター状態にします。
- ⑦ 選択されたデータ項目により締付終了時に結果データを表示します。



標準仕様	オプション仕様
<input checked="" type="checkbox"/> 日付 <input checked="" type="checkbox"/> 時間 <input checked="" type="checkbox"/> 軸番 <input checked="" type="checkbox"/> PARM <input checked="" type="checkbox"/> ピークトルク <input checked="" type="checkbox"/> 最終トルク <input checked="" type="checkbox"/> 1STピークトルク <input checked="" type="checkbox"/> 2NDピークトルク <input checked="" type="checkbox"/> オフセットトルク <input checked="" type="checkbox"/> 最終角度 <input checked="" type="checkbox"/> 1レート <input checked="" type="checkbox"/> 2レート <input checked="" type="checkbox"/> 3レート <input checked="" type="checkbox"/> 1TIME <input checked="" type="checkbox"/> 2TIME <input checked="" type="checkbox"/> サイクルTIME <input checked="" type="checkbox"/> ピーク電流 <input checked="" type="checkbox"/> ピークトルク時角度 <input checked="" type="checkbox"/> 1STレートトルク <input checked="" type="checkbox"/> 1STレート角度 <input checked="" type="checkbox"/> 2NDレートトルク <input checked="" type="checkbox"/> 2NDレート角度 <input checked="" type="checkbox"/> 3RDレートトルク <input checked="" type="checkbox"/> 3RDレート角度 <input checked="" type="checkbox"/> 回転ネジ山数 <input checked="" type="checkbox"/> CAL電圧 <input checked="" type="checkbox"/> ZERO電圧 <input checked="" type="checkbox"/> スナック検出トルク <input checked="" type="checkbox"/> 判定 <input checked="" type="checkbox"/> 判定フラグ <input type="checkbox"/> 自動調整 <input type="checkbox"/> 設定の保存	<input checked="" type="checkbox"/> 日付 <input checked="" type="checkbox"/> 時間 <input checked="" type="checkbox"/> 軸番 <input checked="" type="checkbox"/> PARM <input checked="" type="checkbox"/> ピークトルク <input checked="" type="checkbox"/> 最終トルク <input checked="" type="checkbox"/> 1STピークトルク <input checked="" type="checkbox"/> 2NDピークトルク <input checked="" type="checkbox"/> オフセットトルク <input checked="" type="checkbox"/> 最終角度 <input checked="" type="checkbox"/> DIFF角度 <input checked="" type="checkbox"/> 1レート <input checked="" type="checkbox"/> 2レート <input checked="" type="checkbox"/> 3レート <input checked="" type="checkbox"/> 1TIME <input checked="" type="checkbox"/> 2TIME <input checked="" type="checkbox"/> サイクルTIME <input checked="" type="checkbox"/> ピーク電流 <input checked="" type="checkbox"/> ピークトルク時角度 <input checked="" type="checkbox"/> 1STレートトルク <input checked="" type="checkbox"/> 1STレート角度 <input checked="" type="checkbox"/> 2NDレートトルク <input checked="" type="checkbox"/> 2NDレート角度 <input checked="" type="checkbox"/> 3RDレートトルク <input checked="" type="checkbox"/> 3RDレート角度 <input checked="" type="checkbox"/> 回転ネジ山数 <input checked="" type="checkbox"/> CAL電圧 <input checked="" type="checkbox"/> ZERO電圧 <input checked="" type="checkbox"/> スナック検出トルク <input checked="" type="checkbox"/> 判定 <input checked="" type="checkbox"/> 判定フラグ <input type="checkbox"/> 自動調整 <input type="checkbox"/> 設定の保存

●収集データ項目一覧

軸データ（選択して表示します）

項目	判定文字	内容
日付		締付を行った日付
時間		締付を行った時間
軸番		動作した軸番号
PARM		動作したパラメータ番号（パラメーター名称） （パラメーター名称が未設定の場合は番号表示のみ）
ピークトルク	L/H	1ST 検出から締付中に発生した最大トルク値
最終トルク	L/H	締付終了時に検出したトルク値
1ST ピークトルク		1ST 検出時の最大トルク値
2ND ピークトルク		CROSS 検出までの最大トルク値
オフセットトルク		オフセットチェック時に検出したトルクの平均値
最終角度	L/H	締付終了時の回転角度値
DIFF角度	L/H	ディファレンシャル判定角度値
1 レート	L/H	スレッシュホールドトルクから 1ST までの傾き ※1
2 レート	L/H	2ND レート開始トルクから CROSS までの傾き ※1
3 レート	L/H	CROSS から目標までの傾き ※1
1TIME	L/H	1ST 締付領域の締付に要した時間
2TIME	L/H	2ND 締付領域の締付に要した時間
サイクル TIME		締付の開始から終了までに要した時間
ピークトルク時の電流		ピークトルク時の電流値
ピークトルク時の角度		ピークトルク時の回転角度値
1ST レート INC トルク		1ST 検出トルク値－スレッシュホールドトルク検出値
1ST レート INC 角度		1ST 検出時の回転角度値 －スレッシュホールドトルク検出時の回転角度値
2ND レート INC トルク		2ND レート開始トルク検出値－CROSS 検出値
2ND レート INC 角度		2ND レート開始トルク検出時の回転角度値 －CROSS 検出時の回転角度値
3RD レート INC トルク		CROSS 検出値－目標検出値
3RD レート INC 角度		CROSS 検出時の回転角度値 －目標検出時の回転角度値
回転ネジ山数	L/H	締付開始から終了までのネジ山数
CAL 電圧		フルスケール時の電圧値
ZERO 電圧		無負荷時の電圧値
スナッグ検出トルク		SNUG トルク検出時のトルク値 ※2
判定		合否・異常判定
判定フラグ ID(最大 32 文字)		判定に伴ったフラグ値 (SAN3-DP2 の RS232C から受信した ID データ) ※3

オプション仕様

判定文字は各データの末尾に付加され、種類によって背景色が付きます。（Lの場合黄、Hの場合赤）



注意

※1 1 度毎の計算による平均値になります。



※2 UC の V4.22 以降で表示することができます。

※3 軸 F/W は V2.46 以降が必要です。（波形収集の有無に関係なく可能です）

8 締付データ収集

●複数のUC表示


ユーザーコンソールが2つインストールされている場合、「モニター開始」で自動的に分割表示されます。



「モニター開始」を解除すると、元の画面サイズ・表示位置に戻ります。

●検索方法

軸の結果データ収集順序を選択します。(出荷時：締付終了順)



「締付終了順」

通常はこちらで使用下さい。チェックのある軸を順番に検索しながらデータ収集を行います。

従って結果表示には軸番号が締め付けの終わった順番に並びます。

「軸番号順」

結果表示を軸番号順に並べたい場合に選びます。


使用上の注意：

先頭軸(一番小さい軸番号)だけを検索対象とします。

先頭軸がバイパスになっているとデータ収集の起動がかかりませんので後の軸は取りこぼしが発生します。

先頭軸がNG等でサイクルタイムが極端に短いと、後ろに続く軸は動作中のため取りこぼす場合があります。

(約1.5秒で次の軸にスキップされます。)



以上の様な制限がございますので、取りこぼしを避けたい場合は「締付終了順」で使用する事を推奨します。

8-1-2 締付結果データの内容説明

1) 締付結果の判定詳細をビット(0/1)で表示します。

判 定 フ ラ グ

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

①

②

③

④

各ビット毎の意味合いは下記の様に成ります。

①	XXXX XXXX	【 通常締付結果時 】	【 アブノーマル発生時 】
		OK	ABN. 番号 Bit0
		NG	ABN. 番号 Bit1
		STOP	ABN. 番号 Bit2
		BYPASS	ABN. 番号 Bit3
		未使用	未使用
		未使用	未使用
		0: NORMAL	1: ABNORMAL
		1: 異常 0-0 (軸 V5. 10 以降)	
②	XXXX XXXX		
		1ST TIME HIGH NG	原点エラー
		FIN TIME HIGH NG	CALエラー
		下限ピークトルク NG	プリセットエラー
		上限ピークトルク NG	レゾルバエラー
		下限角度 NG	未使用
		上限角度 NG	未使用
		電流 HI ワーニング	未使用
		未使用	未使用
③	XXXX XXXX		
		1ST トルクレート下限 NG	サーボ ABN.
		1ST トルクレート上限 NG	サーボエラー 0
		2ND トルクレート下限 NG	サーボエラー 1
		2ND トルクレート上限 NG	サーボエラー 2
		3RD トルクレート下限 NG	ABN. サブ番号 Bit0
		3RD トルクレート上限 NG	ABN. サブ番号 Bit1
		電流 LOW ワーニング	ABN. サブ番号 Bit2
		未使用	ABN. サブ番号 Bit3
④	XXXX XXXX		
		1ST TIME LOW NG	未使用
		FIN TIME LOW NG	未使用
		下限最終トルク NG	未使用
		上限最終トルク NG	未使用
		下限 DIFF 角度 NG	未使用
		上限 DIFF 角度 NG	未使用
		未使用	未使用

ワッショ仕様

※ビットの組み合わせにより意味が変化するNGがあります。

②	XXXX XXXX		
		1ST TIME HIGH NG	両方がオン ② XXXX XX01
		FIN TIME HIGH NG	④ XXXX XX01
			の場合は“回転ねじ山数 LOW NG”
④	XXXX XXXX		
		1ST TIME LOW NG	両方がオン ② XXXX XX10
		FIN TIME LOW NG	④ XXXX XX10
			の場合は“回転ねじ山数 HIGH NG”

(注意) 回転ねじ山数 LOW/HIGH NG は、1ST/FIN TIME LOW/HIGH NG よりも表示は優先されます。

8 締付データ収集

③ X X X 1 X 1 X 1 ——— 共廻り検知NG


1ST トルクレート下限 NG
2ND トルクレート下限 NG
3RD トルクレート下限 NG

(注意)

DDK ロゴ UC と FEC ロゴ UC では判定フラグの表示に違いがあります。

①～④それぞれでビットが逆転していますのでご注意ください。

例) ABN8-11 の場合



2) 軸ユニットの異常コード

ユーザーコンソール Ver4. 21 以降より、異常が発生した場合メッセージを表示させるようになりました。

表示設定						
締付結果表示						
NG/異常						
結果履歴データ						
表示パネル						
日付	時間	サイクルカウント	SEQ 番号	SEQ 名称	バーコードデータ	総合判定
		軸番	PAR 番号	ピークトルク	最終角度	判定
2007/12/26	14:53:17	4,790	01	シーケンス 1	0	異常が発生しました
		01	01	0.1	360	起動トルクカット限を超えるトルク値を検出しました
		02	01	0.2	360	ACCEPT(OK)
		03	01	0.1	360	ACCEPT(OK)
		04	01	0.1	360	ACCEPT(OK)
		05	01	0.1	360	ACCEPT(OK)
		06	01	0.1	360	ACCEPT(OK)
		07	01	0.2	360	ACCEPT(OK)
		08	01	0.1	360	ACCEPT(OK)
		09	01	0.1	360	ACCEPT(OK)
		10	01	0.1	360	ACCEPT(OK)
		11	01	0.2	360	ACCEPT(OK)
		12	01	0.1	360	ACCEPT(OK)
		13	01	0.2	360	ACCEPT(OK)
		14	01	0.1	360	ACCEPT(OK)
		15	01	0.1	360	ACCEPT(OK)
		16	01	0.1	360	ACCEPT(OK)
		17	01	0.2	360	ACCEPT(OK)
		18	01	0.3	360	ACCEPT(OK)

次ページに軸ユニットからの異常コードを説明します。

軸ユニットからの異常コード

異常0ー□：軸エラー

サブ番号	内 容 / 原 因	処 置 方 法
0	(メッセージなし) 待機中に軸異常が発生しました。	①軸のソフトウェアが旧い場合に異常 0-0 表示になります。 異常コードの確認は軸ユニットの表示器を直接見てください。

異常1ー□：トルクトランスデューサ原点エラー、CALチェックエラー

サブ番号	内 容 / 原 因	処 置 方 法
0	原点マスターエラー ツール接続時のトルクトランスデューサの原点電圧チェックにて異常が発生しました。	①プリアンプケーブルを点検してください。 ②ツールが確実に取り付けられているか確認してください。 ③原点レベル・CAL電圧を確認してください。 ④ナットランナーの先端工具（ブラケット等）の駆動負荷を点検して下さい。 ⑤ツールのワークの芯を確認してください。 ⑥電源OFF後、5分以上待ってから再投入してください。 ⑦プリアンプケーブルまたはツールの破損や故障の可能性あります。 ⑧ツールを交換してください。 ※「0:原点マスターエラー」発生時にソケットが噛み込んでトルクが発生している場合は、逆転して緩めるか少し時間を空けて自然にソケットが緩むのを待ちます。
1	CALエラー トルクトランスデューサのCAL電圧チェックにて異常が発生しました。	
2	原点チェックエラー セルフチェックなしの締付け開始時のトルクトランスデューサの原点電圧チェックにて異常が発生しました。	
3	CALセルフチェックエラー セルフチェックありの締付け開始時にトルクトランスデューサのCAL電圧チェックにて異常が発生しました。	
4	原点マスター不良での起動 原点電圧異常がある時に動作開始しました。	
5	CALエラー後の動作 CAL電圧異常がある時に動作開始しました。	
6	原点セルフチェックエラー セルフチェックありで締付け開始時にトルクトランスデューサの原点電圧チェックにて異常が発生しました。	

異常2-□ : トルク値エラー

サブ 番号	内 容 / 原 因	処 置 方 法
0	オフセットリミット トルクオーバー オフセットチェック中にトルクがリミット値を超えました。	①ワークを確認してください。 ②回転数の設定を確認してください。 ③ナットランナーの先端工具（ブラケット等）の駆動負荷を点検して下さい。 ④軸ユニットの故障の可能性があります。
1	起動時のトルクカット値オーバー 締付け開始時に過大トルクが発生し、フルスケールトルクを超えました。	

異常3-□ : プリアンプエラー

サブ 番号	内 容 / 原 因	処 置 方 法
0	プリアンプ内IDデータエラー プリアンプ内のIDデータに異常があります。	①プリアンプケーブルを点検してください。 ②プリアンプケーブルまたはツールの破損や故障の可能性があります。
1	ツールタイプエラー パラメータのツール番号が接続されているツールと違います。	パラメータのツール番号00-10と00-20が同じか確認してください。違う場合は、00-20を00-10と同じ設定にしてください。
2	動作開始時ツール未接続 ツール未接続で動作開始しました。	①プリアンプケーブルを点検してください。 ②プリアンプケーブルまたはツールの破損や故障の可能性があります。
3	ツール未接続 ツールプリアンプと軸ユニット間の通信エラーが発生しました。	

異常4ー□：システムメモリエラー

サブ番号	内 容 / 原 因	処 置 方 法
0	フラッシュROM書き込みエラー 軸ユニットのフラッシュROM書き込み時にエラーが発生しました。	①電源OFF後、5分以上待ってから再投入してください。 ②軸ユニットの破損や故障の可能性があります。
1	フラッシュROM読み込みエラー 軸ユニットのフラッシュROM読み込み時にエラーが発生しました。	
2	アンプ側フラッシュROMエラー アンプのフラッシュROM読み込みまたは書き込み時にエラーが発生しました。	

異常5ー□：サーボアンプ応答エラー

サブ番号	内 容 / 原 因	処 置 方 法
0	応答エラー ツールが動作していることを示すレゾルバからの位置パルスが変化していません。	①レゾルバ・モーターケーブルを点検してください。 ②予備ケーブルがあれば交換してください。 ③動作しているツールを取り付けて確認してください。 ④レゾルバ・モーターケーブルまたはツールの破損や故障の可能性があります。 ⑤D-No.73 電流制限にて制限されている。

異常6ー□：サーボタイプエラー

サブ番号	内 容 / 原 因	処 置 方 法
0	サーボタイプ不一致 モータータイプとサーボアンプタイプが一致していません。	①正規のツール番号を設定してください。 ②ツールまたは軸ユニットの破損や故障の可能性があります。

異常8-□ : サーボアンプエラー

サブ 番号	内 容 / 原 因	処 置 方 法
1	軸ユニット過熱異常 軸ユニットが過熱してサーボドライブ回路が正常に作動していません。	①使用周囲温度が0～45℃であるか確認してください。 ②デューティ（動作時間と停止時間の比率）が規定内か確認してください。 ③電源OFF後、5分以上待ってから再投入してください。
4	過電流異常 軸ユニットが過電流になっています。	①スピード設定値を確認してください。 ②モーターケーブルを点検してください。 ③モーターケーブルまたは軸ユニットの破損や故障の可能性あります。
5	過電圧異常 軸ユニットが過電圧になっています。	①スピード設定値を確認してください。 ②電源電圧がAC200～220Vになっているか確認してください。 ③軸ユニットの破損や故障の可能性あります。
6	入力電源電圧異常 ①軸ユニットの内部電源回路が正常に作動していません。 ②電源電圧が規格内になっていません。	①電源ケーブルの配線を確認してください。 ②電源電圧がAC200～220Vになっているか確認してください。 ③瞬停電などが起きると発生します。電源容量の確認をしてください。
7	駆動電源電圧異常 駆動電源が規定値内になっていません。	④SAN4Aの場合は、駆動電源の電源電圧を確認してください。
9	オーバースピード 軸ユニットがモーターの回転を制御できません。	①レゾルバケーブルを点検してください。 ②レゾルバケーブルまたはツールの破損や故障の可能性あります。
10	過負荷異常 モーター保護回路が働きました。	①ワークを確認してください。 ②デューティ（動作時間と停止時間の比率）が規定内か確認してください。 ③スローダウンスピードとトルクスピードを上げて、動作時間を短くしてください。 ④スピードチェンジトルクを上げてください。 1STトルクも同時に大きくしてください。 ⑤次の動作までの間隔を長くしてください。
11	レゾルバ異常 軸ユニットがレゾルバを認識できません。	①レゾルバケーブルを点検してください。 ②レゾルバケーブルまたはツールの破損や故障の可能性あります。


異常9ー□：設定データエラー

サブ 番号	内 容 / 原 因	処 置 方 法
0	スピード未設定 スピード設定値が設定されていません。	0が入っている場合や範囲オーバーしているときは、正しい値を設定してください。 軸ユニット V5.24 より、トルク上限、1ST タイム上限、2ND タイム上限のいずれかが、0の場合とトルク法で目標トルクが0の場合に、指定パラメータ未設定の異常が発生するように変更しました。
1	設定エラー パラメータ動作設定値が設定されていません。	
2	指定パラメータ未設定 パラメータ動作設定値が設定されていません。	
3	逆転スピード未設定 逆転スピード設定値が設定されていません。	
4	トルクスピード未設定 トルクスピード設定値が設定されていません。	
5	トルク設定値エラー トルクの設定値が異常です。	
6	角度設定値エラー 角度の設定値が異常です。	①逆転時の駆動負荷を確認してください。 ②ソールの出力軸にストレスがないか確認してください。 ③ソールまたは軸ユニットの破損や故障の可能性があります。
7	逆転トルクオーバー 逆転中にトルク値が逆転トルクリミット設定値を越えました。	


データ収集中に通信応答が無くなった時の対策

データ収集中にケーブル断線（ナットランナーからのレスポンスが無くなる）している時の対策

- ①「締付結果表示」「NG/異常」の結果データに日付+時間+メッセージを残す。（表示と保存）
- ②ステータス右下端の「データ収集中」がレスポンスが無い間、「通信応答なし」赤色のアニメーションに変化する。
- ③メッセージは、1～3 2軸が判るようにします。
- ④メッセージは断線発生時と復旧時に1回ずつ発生します。
- ⑤断線発生中はメッセージウインドウが開きます。（復旧したら自動的に閉じる。またはOK ボタンで手動閉じ）



⑥変更ログファイル(OPERATE. HST)にも同じメッセージを残す。(「セキュリティ」－「変更履歴」で閲覧可能)



データ収集が実行されているか監視するPLC側の対策

データ収集が実行されているかどうかPLC側で監視する手段です。


①軸ユニットのPLC I/F信号 ピン番：32 「(FAS. AVAILABLE) 締付け結果データ有り」を配線します。
(BANK1=OFF, BANK0=OFF)

RS485出力で収集可能な締付け結果データが存在する場合に“ON”出力します。

RS485出力でのデータ収集が完了すると“OFF”出力します。

タイミングチャート

OFF : PLCから見て接点「開」
ON : PLCから見て接点「閉」



②PLC側は軸ユニットの「BUSY」信号がOFFしたら「締付け結果データ有り」信号もONしますので、一定時間後になってもOFFしない場合はユーザーコンソールのデータ収集が止まっていると認識できます。

※一定時間後の監視時間は最低6秒以上にしてください。(1軸システムの場合)

波形カーブのスケール角度の処理時間に合わせて短縮ができます。(PAGE8-29 参照)

複数軸システムの場合は1軸ずつ巡回しながらデータ収集する関係上、収集時間が延びることが考えられます。

監視時間は実測して決めて下さい。



注意

軸ユニットのF/WバージョンはV5.26以上でないと、この信号は有効になりません。

波形カーブ自動収集の監視もこの信号で確認できます。(結果と波形は一括収集のため)
収集データが結果ファイルに保存されたかどうかは確認できません。
(保存内容は目視で確かめてください。)

8-1-3 締付結果データの印刷

締付結果データをプリンターに印刷します。

《 締付結果データのプリンター印刷方法 》

- ① ☒ **印刷** をチェックします。
- ② 使用するプリンターを選択します。
- ③ 用紙の方向（縦使い／横使い）を選択します。
- ④ 印刷する判定の種類を選択します。
「OKデータ」、「NGデータ」、「停止データ」、「軸切データ」、「異常データ」の判定から選択します。
（複数選択可）
- ⑤ 表示選択された締付結果データ項目が締付終了時に印刷されます。

8-1-4 締付結果データの保存

● 日付により更新

1日単位でファイルをまとめたい場合は「日付により更新」を指定します。
0時0分0秒を境に新しくファイルが生成されます。
保存パターン：ベースフォルダ¥YYYY-MM¥入力ファイル名 DD. PRN
月単位でサブフォルダが作られ、サブフォルダ以下に1ヶ月分の結果が溜まります。

● サイズにより更新

1ファイルになるべくまとめたい場合は「サイズにより更新」を指定します。
ただしエクセルに読み込むには65000行以上扱えませんので以下の制限値を推奨します。
最大[23400]キロバイト [9999]ファイル
保存パターン：ベースフォルダ¥入力ファイル名####. PRN
ファイル名は4桁の連番が付きますので、[0000]～[9999]：10,000ファイルまで保存可能です。
(65,000×10,000＝6億5千万ワーク／ハードディスク：約300GBの容量を消費)

● 時刻により更新

☒ 保存 (チェックが入ると保存ダイアログが開く)
☐ 日付により更新 ☐ サイズにより更新 ☒ 時刻により更新 更新 5 時 55 分
 全データのファイル C:\Program Files\AFC SYSTEM\Update by time\DATAFILE\AS002009-01-16_1816.PRN
 NG/異常のファイル C:\Program Files\AFC SYSTEM\Update by time\REJECT\2009-01-16_1816.PRN

任意の時刻でファイルを分離したい場合は「時刻により更新」を指定します。

指定時間を過ぎたらファイル名が更新されます。(1日=1ファイル)

(注意) 途中でパソコンの電源再投入が行われますと、立ち上がり時に初期化される関係上

その時点で新規にファイルが作成されます。(1日=複数ファイル)


保存パターン: ベースフォルダ¥入力ファイル名 YYYY-MM-DD_HHMM.PRN

ベースフォルダ下に全ての結果が溜まります。(容量はHDDが満杯になるまで無制限)

更新の設定分解能は5分です。

《 締付結果データのファイル保存方法 》

- ① ☐ **保存** をチェックしますと、『締付結果ファイルの保存』画面が表示されます。



- ② 保存する場所の指定をし、締付結果ファイル名を入力し **保存(S)** をクリックします。

- ③ **モニター開始** をクリックして締付結果モニター状態にします。

- ④ 全ての締付結果データ項目を締付終了時にファイル保存します。
保存したファイルは、Microsoft Excel などでも開くことができます。



注意


☐ **保存** にチェックが「有効」になっていないと、データ収集を行っていてもデータの保存は行いません。インストール直後はチェックが「無効」になっていますので、ご注意ください。
 ファイルが作成されるタイミングは結果が更新される毎に自動作成されます。
 同名ファイルが有る場合は、最後の部分から付け足されます。(上書されて元のデータが消えることはありません。)

《 保存ファイルの種類 》

<input checked="" type="checkbox"/> 保存（チェックが入ると保存ダイアログが開く）	
<input checked="" type="radio"/> 日付により更新	<input type="radio"/> サイズにより更新 <input type="radio"/> 時刻により更新
全データのファイル	C:\Program Files\AFC SYSTEM\①Update by date\2009-01\DATAFILEFAS0016.PRN
NG／異常のファイル	C:\Program Files\AFC SYSTEM\①Update by date\2009-01\REJECT16.PRN

全データのファイル … 締付結果判定が全てにおいてデータをファイル保存します。
 NG／異常のファイル … 締付結果判定がNG／異常時にデータをファイル保存します。
 NG／異常のファイル名は「入力ファイル名」→「REJECT」に置き換わります。

《 締付結果データ保存までの動作フロー 》



8-1-5 結果履歴データの画面表示

ユニットに保存されている締付結果履歴を読み出す画面です。(各軸最大10,000件)

この画面での操作は装置の生産が行われない時間帯にてご使用下さい。(データ収集中の使用は避けて下さい。)

軸データ (下記以外の情報は持っていないので “— — —” 表示になります。)

項目	判定文字	内容
日付		締付を行った日付 (軸の時計データを使用)
時間		締付を行った時間 (軸の時計データを使用)
軸番		動作した軸番号
PAR #		動作したパラメータ番号 (パラメーター名称) (パラメーター名称が未設定の場合は番号表示のみ)
ピークトルク	L/H	1ST 検出から締付中に発生した最大トルク値
最終トルク	L/H	締付終了時に検出したトルク値
最終角度	L/H	締付終了時の回転角度値
DIFF角度	L/H	ディファレンシャル判定角度値 ※4
1 レート	L/H	スレッシュホールドトルクから 1ST までの傾き ※1
2 レート	L/H	2ND レート開始トルクから CROSS までの傾き ※1
3 レート	L/H	CROSS から目標までの傾き ※1
サイクル時間	L/H/RL/RH	締付の開始から終了までに要した時間 ※5
スナッグ検出トルク		SNUG トルク検出時のトルク値 ※2
判定		OK/NG(赤)/非常停止(青)/軸切(紫)/ABN□SUB□(赤)
判定フラグ		ID(最大 32 文字) ※3

オプション仕様

判定文字は各データの末尾に付加され、種類によって背景色が付きます。(Lの場合黄、Hの場合赤)



注意

※1 1 度毎の計算による平均値になります。

※2 UC の V4.22 以降で表示することができます。

※3 軸 F/W は V2.46 以降が必要です。(「ID 読出し」のチェックをオンにしてください)

※4 軸 F/W は V5.21 以降が必要です。(対応前の情報は実際と違う値になります)

※5 サイクル時間の後に付く判定文字について (UC V5.22 以降)

1ST 時間 L/H、2ND 時間 L/H、回転ねじ山数 L/H の組み合わせで表現します。

サイクル時間 □ □

↑ ↑

| — 2ND 時間 L/H/空白 (NG なし)

| — 1ST 時間 L/H/空白 (NG なし)

サイクル時間 RL ← 回転ねじ山数 L (1ST/2ND 時間 L/H の方が優先)

サイクル時間 RH ← 回転ねじ山数 H (1ST/2ND 時間 L/H の方が優先)

UC V5.21 以前は、1ST/2ND の L/H が混在していると [サイクル時間 LH] 固定表示です。


● 軸番号



読み出す軸を選択します。「第1～3 1 軸」

● 検索



このボタンでデータ数を調べます。に表示されます。
「読み出し開始番号」=1、「読み出し終了番号」=データ数から自動計算されます。
そのまま読み出すと最新データを先頭に1番古いデータまで全て読み出されます。

● 読み出し



このボタンで開始します。
途中で中止したいときは



ボタンを押します。

● 保存




このボタンで吸い出した結果をテキスト形式でファイルに保存します。

● 消去



軸ユニット内部の履歴を初期化します。表示も同時に消去します。
初期化には5秒以上かかります。初期化中は締め付けスタートできません。

● 表示データ



読み出されたデータから総合判定から条件を付け絞り込んで表示します。

● 読み出し開始番号 / 読み出し終了番号



※読み出し開始番号>読み出し終了番号は指定できません。
(常に新しいデータから読み出す仕様です)

● 日付で検索

ユーザーコンソール Ver 4.15以降より、一度読み出した締付結果履歴を「日付」で再検索することが出来ます。20071225～20071226と言ったように日付を限定して読み出す事が出来ます。
また、軸ユニット内部データを日付で読み上げるものではありませんのでご注意ください。

● ID読み出し


チェックを入れていないと「判定フラグ」に“ID (文字列)”が出ません。
但し軸ROMがVER2.46以上でないとIDデータは上がってきません。
チェックを入れた場合は読み出し量が増え、読み出しにかかる時間が2倍になります。



データ番号と時間の関係は以下の通りです。

1、2、3..... 検索データ数
新しい>>>>>古い

8-1-6 異常履歴データの画面表示

メニューバーから「パスワードの入力」または  のアイコンを押して開きます。

パスワードの入力

使用人名

パスワード

ログオン ログオフ 中止

使用人名 : DDK
 パスワード : 5865

「ログオン」しますとアブノーマルデータだけを収集できる異常履歴モードが出現します。

■ 締付結果表示

表示設定 締付結果表示 NG/異常 結果履歴データ 表示パネル

軸番号: 1 軸 データ数: 2 読出し開始番号: 1 読出し終了番号: 100 表示データ: 全データ

☐ 波形履歴 ☐ 日付で検索 2011 11 29

☐ ID読出し ☒ 異常履歴

検索 読出し 中止 保存 消去

軸番	PAR#	ヒール力	最終トルク	最終角度	1レート	2レート	3レート	サイクル時間	判定	判定フラグ
1	1	0	0	0	0	0	0	0.0	ABN 8SUB 11	---
1	1	0	0	0	0	0	0	0.0	ABN 3SUB 3	---

☒ 異常履歴

にチェックを入れて



すると最大200


件分の異常履歴を読み出すことができます。




異常履歴にはIDデータは存在しませんので、「ID読出し」は無効です。
 その他、操作ボタン類の機能は8-1-5. 結果履歴データの画面表示と同じです。

8-1-7 表示パネルの画面表示

軸番号／ピークトルク／最終角度／判定を、表示パネルの様に大きくモニターできます。
更新されるタイミングは、締付結果表示に最新データが収集された時と連動します。




軸番号の割付例は「表示設定」の「表示パネルを」を以下のようにします。



上記 (A) で、画面 1 軸分、2 軸分、4 軸分、最大 8 軸分を表示させる事ができます。

上記 (B) の A～H で軸番号を指定し、表示に反映させる事が出来ます。(32 以上の値は本システムは対応しません)

上記 (C) で、「第 0 軸」にすると未使用軸になり、下記のように表示しないようになります。



締付結果表示											
表示設定		締付結果表示		NG/異常		結果履歴データ		表示パネル			
日付	時間	軸番	PAR	トルク外れ	最終トルク	最終角度	1レート	2レート	3レート	サイクル時間	判定フラグ
2011-11-29	17:16:40.7	01	01	0.7	0.7	128	99.99	0.00	0.00	2.3	REJECT(NG)
2011-11-29	17:19:09.2	01	01	0.8	0.5	360	99.99	0.00	0.00	6.2	ACCEPT(OK)

【OK】の場合

締付結果表示

表示設定 締付結果表示 NG/異常 結果履歴データ 表示パネル

TORQUE SPINDLE 01

0.7

ANGLE

128

deg

ACCEPT

Nm

REJECT

deg

【NG】の場合

締付結果表示

表示設定 締付結果表示 NG/異常 結果履歴データ 表示パネル

TORQUE SPINDLE 01

0.8

ANGLE

360

deg

ACCEPT

Nm

REJECT

deg

下記の様にウィンドウサイズが変化すると、縦長／横長の比率によって自動レイアウトされます。

表示パネル

2 A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 F 6 G 7 H 8

[横長]>[縦長]レイアウト

締付結果表示

表示設定 締付結果表示 NG/異常 結果履歴データ 表示パネル ランプ表示

SPINDLE 01			SPINDLE 02		
TORQUE		ACCEPT	TORQUE		ACCEPT
		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
ANGLE	A	REJECT	ANGLE	B	REJECT
		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

[縦長]>[横長]レイアウト

締付結果表示

表示設定 締付結果表示 NG/異常 結果履歴データ 表示パネル ランプ表示

SPINDLE 01		
TORQUE		ACCEPT
		<input type="checkbox"/>
ANGLE	A	REJECT
		<input type="checkbox"/>
SPINDLE 02		
TORQUE		ACCEPT
		<input type="checkbox"/>
ANGLE	B	REJECT
		<input type="checkbox"/>

8-2 統計計算結果



またはこのアイコン

締付結果データの統計を各軸・各パラメーター個別に計算します。(3 1軸×1 6／3 2パラメータ)

●軸の選択

統計計算する軸を選択します。(1軸～3 1軸)

[接続軸]を選択した場合は、接続されている軸の統計計算を行います。

●パラメーター番号の選択

編集するパラメーター番号を選択します。(パラメーター1～1 6／1～3 2)

[全パラメーター]を選択した場合は、全パラメーターの統計計算を行います。

●開く

「締付結果 統計計算」ウィンドウを表示します。

	トルク	最終トルク	角度	レート1	レート2	時間1	時間2
最大値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6Σn	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
6Σn-1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
CP							
CPK							
S%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		

締付終了毎に統計計算を行って表示します。

1軸パラメータ1 締付結果 統計計算

締付カウント ACCEPT(OK) REJECT(NG) Σ 乗数

	トルク	最終トルク	角度	レート1	レート2	時間1	時間2
最大値	10.050	10.050	25.000	0.216	0.666	2.400	1.100
平均値	10.028	10.028	17.700	0.141	0.572	1.940	0.820
最小値	10.000	10.000	14.000	0.088	0.470	1.400	0.600
6 Σ n	0.092	0.092	17.809	0.204	0.341		
6 Σ n-1	0.097	0.097	18.772	0.215	0.360		
CP	130.189	130.189	39.306	24.507	14.649		
CPK	40.593	40.593	1.886	1.307	3.180		
S%	0.969	0.969	106.058	153.066	62.898		

判定値調達 初期化

統計計算で表示させたい項目は、締付結果表示と連動している為、締付結果表示で設定して下さい。

※6 Σ n、CP、CPKデータの計算は、最低10個のACCEPT(OK)データが必要です。

信頼出来るデータをサンプリングする場合は、25個以上のACCEPT(OK)が必要になります。

CP、CPK計算時、ユーザーコンソール内パラメータの各上下限設定値を使用しますので、接続されている軸ユニット内の各上下限設定値と一致する必要があります。

軸ユニットの上下限値を使用する場合は、**判定値調達**をクリックして[判定値調達元]で[軸ユニット]を選択して **実行** をクリックします。

中止 初期化

判定値調達元

☒ 軸ユニット ☐ 内部パラメーター


実行

8-3 トルク／電流カーブ



またはこのアイコン

締付終了時のトルク／電流カーブデータを収集して、画面表示、印刷、ファイル保存します。



8-3-1 カーブ表示

●DATA ID

VER 4. 21以降より、SAN-DP2ユニットに入力されたID（機種番号）をユーザーコンソールが受け取り、締付結果、CSV保存データに紐付きで保存されるようになります。

軸バージョンはV2. 40以上が必要になります。

波形の自動保存が有効(8-3-5. 自動読み出し)でかつ、この画面が開いている必要があります。

●カーブ種別の選択

縦軸が「トルクカーブ」または「電流カーブ」を選択します。

横軸は角度となります。(分解能0. 5度、最終角度を基点としてスケール(度)分だけ収集します。)


(角度ベースでサンプリングするため時間とは非同期です。停止中は溜まらない。)

(0度の位置がスナッグ検出トルクに相当します。)

●カーブ表示軸の選択

カーブ表示する軸を選択します。(1軸～31軸)

[選択軸(ユーティリティー画面)]を選択した場合は、「ユーティリティー」画面で選択した軸のカーブを表示します。



●読込

読込 をクリックしますと、接続されている軸のデータを読み出し締付波形カーブを表示します。
軸選択は「ユーティリティ」画面で行います。

●再作画

「表示条件」、「ユーティリティ」、「フィルター」を変更して **再作画** をクリックすると、
その設定でカーブが表示されます。

●消去

消去 をクリックすると、表示している締付波形カーブを消去します。
カーブデータも同時に消去されますので、再表示を行なう場合は **読込** をクリックしてください。
再作画 では表示されません。

●全てのデータを表示

前回のデータを残した状態で連続的な締付波形カーブを表示します。

●トルク／電流スケール(縦軸)

締付波形カーブ表示のトルク／電流スケール(縦軸)の最大幅が変更されます。
数値を入力した後に [Enter] キーを押します。

スケール
10.00
☐ 自動調整
Nm
50 度

●自動調整

トルク／電流スケール(縦軸)が最終軸のデータを使用して自動的に調整されます。

●スケール単位(縦軸)

トルク／電流スケール(縦軸)の単位にグラフが変換されます。

トルク
電流

Nm
Kgm
Kpcm
Ftlbs
AMPERE

●角度スケール(横軸)

締付波形カーブ表示の角度スケール(横軸)の最大幅が変更されます。
次の中からスケールを選択します。

50 度
100 度
200 度
400 度
600 度
1000 度
1500 度
2000 度

スケール	ポイント数	有効角度	処理時間／1軸
50度	90点	45度	0.4秒間
100度	180点	90度	0.5秒間
200度	360点	180度	0.7秒間
400/600度	1024点	512度	1.3秒間
1000度	2048点	1024度	2.6秒間
1500度	3072点	1536度	3.9秒間
2000度	4096点	2048度	5.2秒間




注意

スケール角度が、200度であった場合、保存されるデータは180度となりますので、調整して下さい。
この画面が閉じていると、0度として扱います。(数値結果とDATA IDの収集時間に相当します。)
波形収集は、締め付けが終了して軸が停止している間に行ってください。
自動収集する場合は、締め付けが終了して「収集時間／1軸」の時間間隔を空けて次の締め付けを行って下さい。この時間が短いと、指定ポイント数のデータが全部収集されずに終了する場合があります。
軸ROMバージョン5.18以降からは締め付け中でも1回前のデータが収集可能となりました。
ただし電流波形はこの機能は対象外とします。(スケールも400度までとなります。)

●最大トルク (ABS)

締め付け結果のピークトルクになります。(緩めの場合はマイナス領域にピークがありますが絶対値で表示)

8-3-2 ユーティリティー



●表示軸



カーブ表示を行いたい軸にチェックを入れて選択します。

ただしこのチェックは **選択軸(ユーティリティー画面)** の場合のみ有効です。

注意)

全軸にチェックが無い場合は、軸検索が強制的に行われ、接続されていた軸だけにチェックが入ります。



注意

＜波形カーブを自動収集する場合の注意点＞

ここにチェックが入っていないと、その軸の波形カーブの自動収集が実行されません。

●軸フラグを複写

パラメーターの通信画面の軸ユニットのチェック状態がここにコピーされます。

●表示色


カーブ色は軸毎に設定できます。

軸番号をクリックして「色の設定」ウィンドウを表示し、その中から設定する色を選択します。



●線の太さ

カーブの線の太さ(1～5)を選択します。




●印刷

プリンター、用紙、縦書き／横書きを選択して **印刷** をクリックしますと、表示されているカーブを印刷します。

●ファイル：開く


「カーブファイルを開く」ウィンドウを表示します。



カーブファイル(*.CUR)を選択して **開く(O)** をクリックしますと、そのファイルに保存されているカーブが表示されます。

●ファイル：保存

「カーブファイルを保存」ウィンドウを表示します。




保存するカーブファイル名(*.CUR)を入力して **保存(S)** をクリックしますと、表示しているカーブのデータを保存します。

※締付波形データファイルは各軸毎に作成され保存します。

●ファイル：BMP を開く


「ビットマップファイルを開く」ウィンドウを表示します。



ビットマップファイル(*.BMP)を選択して **開く(O)** をクリックすると、そのファイルに保存されているカーブが表示されます。

●ファイル：BMP として保存


「ビットマップファイルを保存」ウィンドウを表示します。



保存するビットマップファイル名(*.BMP)を入力して **保存(S)** をクリックすると、表示しているカーブデータをビットマップファイルとして保存します。

●ファイル：CSV として保存

「カーブファイル CSV 形式を保存」ウィンドウを表示します。



保存する CSV ファイル名 (*.CSV) を入力して **保存(S)** をクリックすると、表示しているカーブデータを CSV 形式ファイルとして保存します。

保存した CSV ファイルは、Microsoft Excel で開くことができます。

	A	B	C	
1	日付：2005-07-25			DATA ID：(最大 32 文字)
2	時刻：15:52:28			
3	ピークトルクデータ	1 軸	10.03Nm	
4	最終角度データ	1 軸	20deg	
5	カーブデータ			
6		1 軸		
7		角度値	トルク値	
8		-492	0	
9		-491.5	0	
10		-491	0	
11		-490.5	0	


	A	B	C
1028		18	8.79
1029		18.5	9.08
1030		19	9.41
1031		19.5	9.7
1032		20	10.03
1033			

最終角度 ピークトルク

※VER 4. 20以降で収集したファイルから「DATA ID：」が先頭行に付加されます。

8-3-3 リミット表示

[トルク上下限值], [角度上下限值]などのパラメーターをカーブ上にライン表示することができます。



●ライン表示パラメーター選択

ライン表示するパラメーターをチェックボックスで選択します。

●パラメーター設定

■キー入力による設定

パラメーターを直接キー入力します。

■パラメーターから取得

ユーザーコンソール内のパラメーターから設定します。

■軸ユニットから読み出し

接続されている軸ユニットからパラメーターを読み出して設定します。

軸ユニットが接続されていないと読み出せません。


●ライン表示色

ラインの色をパラメーター毎に設定することができます。

パラメーター設定枠をクリックして「色の設定」ウィンドウを表示し、設定する色を選択します。



設定終了後、「カーブ表示」画面で **再作画** または **読込** をクリックすると、次のようにカーブ上に設定されたパラメーターのラインを表示します。



8-3-4 フィルター

カーブ ユーティリティ 表示項目 **フィルター** 自動読出し

トルクカーブ

- ☒ 負の値(-値)をそのまま表示
- ☐ 負の値(-値)を0値として表示
- ☐ 負の値(-値)を絶対値として表示

カーブ作画解像度

0.5 度 / ポイント

電流カーブ

- ☒ 負の値(-値)をそのまま表示
- ☐ 負の値(-値)を0値として表示
- ☐ 負の値(-値)を絶対値として表示

カーブ作画解像度

0.5 度 / ポイント

最大トルク値の選択

- ☒ 従来通りの描画(CW/CCW混在)
- ☐ CW固定 (正の値(+値)を最大トルクにする)
- ☐ CCW固定 (負の値(-値)を最大トルクにする)

DATA ID

グラフ

- ☒ トルクカーブ
- ☐ 電流カーブ

選択軸(ユーティリティ画面) ▼

読込

再作画

消去

☐ 全データを表示

最大トルク

最終角度

スケール

5.000

☐ 自動調整

Nm

400 度

トルク: 4.977 Nm

角度: -252 度

●トルク／電流カーブの負データ値の表示

トルク／電流カーブの負(マイナス)のデータ値の表示方法を選択します。

- ☒ 負の値をそのまま作画
- ☐ 負の値をゼロとして作画
- ☐ 負の値を絶対値として作画

●トルク／電流カーブの作画解像度

トルク／電流カーブの作画解像度(0.5 ～ 5.0 度/ポイント)を設定します。


カーブ作画解像度

0.5 度 / ポイント

※これらのフィルターは表示を補正するのみとなっています。設定を変えたら即時反映します。
ただし保存データ (CSVファイル／CURファイル) の内容には影響しません。

●最大トルク値の選択

最大トルク（絶対値）＜マイナスピーク（絶対値）の波形が発生すると、マイナスピークが基準になってしまう為、スケールが合わない現象が発生します。




これを補正するフィルターとして「CW固定」を選択します。

最大トルク値の選択



- ☐ 従来通りの描画(CW/CCW混在)
- ☒ CW固定 (正の値(+値)を最大トルクにする)
- ☐ CCW固定 (負の値(-値)を最大トルクにする)

再度「読み」しますと、正の値(+値)を最大トルクにするよう補正がかかります。



※逆ねじの場合は、波形が上下反転しますので「CCW固定」を選択します。

8-3-5 自動読み出し



●表示パラメータ番号

自動読み出しする条件として特定のパラメータでの波形を収集したい場合「選択パラメータ」モードにしてパラメータ番号にチェックします。(複数選択可)「全パラメータ」モードにしたときは全てのパラメータ(1～16/1～32)が対象となります。

●前データをクリアして表示

前回のカーブ表示を消去して新しくカーブを表示します

●カーブデータの読み出しメッセージを表示しない

有効にすると読み出し時にメッセージポップアップウィンドウを表示しません。(有効の設定を推奨します。)

●表示ロック

有効にすると読み出し時にグラフ表示を更新しません。(自動保存は行なわれています。)

●自動読み出しを行う

モニター開始(データ収集中)に連動して、締付終了時に自動でカーブデータを読み出して表示します。




注意

機能するためには「締付結果表示／表示設定」画面の結果表示が「データ収集中」になっていない必要があります。
「モニター開始」すると強制的にこのカーブ画面が開きます。
波形収集が次の締付開始までに終わらないと波形データはクリアされて自動収集されません。
軸のバージョンV5.15より次の締付終了まで波形データは自動収集できるようになりました。

●自動保存を行う

「カーブファイルを保存」ウィンドウを表示します。



保存(S)

をクリックすると、保存先に指定フォルダが表示されます。

保存先 C:\Program Files\DSP SYSTEM

●自動保存：判定の種類

締付動作が終了時、軸別判定の選択条件でカーブデータを CUR 形式で保存します。（ファイル名は自動決定）

《保存ファイル名の付けられ方》

C:\Program Files\AFC SYSTEM\YYYY-MM-DDHHMMSS##.CUR

保存先 任意設定

西暦一月 自動作成

日時分秒 自動作成

##軸番号 自動作成

●自動保存：CSV ファイル [判定の選択に従う]

締付動作が終了時、軸別判定の選択条件でカーブデータを CSV 形式で保存します。（ファイル名は自動決定）

《保存ファイル名の付けられ方》

C:\Program Files\AFC SYSTEM\YYYY-MM-DDHHMMSS##_\$\$\$\$\$.CSV

保存先 任意設定

西暦一月 自動作成

日時分秒 自動作成

バーコード 自動作成

##軸番号 自動作成



注意

【CSVファイル保存の注意事項】

「自動保存を行う」のチェックが「有効」になっていないと、自動読み出しを行っていても保存はされていません。インストール直後はチェックが「無効」になっていますのでご確認ください。

シングルシステムは1軸＝1ファイルとなります。

ファイル名にバーコードが組み込まれますので、結果データのバーコードと紐付けされます。（軸のバージョンはV 2. 40以上でないとバーコードは付加されません）

8. 3. 2の表示軸にチェックが入っていないと、データ収集自体を行ないませんので、その軸のデータも保存されません。

CSVファイルの自動保存について

ユーザーコンソールが Ver5. 21 以降のバージョン

軸ユニットの全て・・・[判定の選択に従う]

ユーザーコンソールが Ver5. 20 以前のバージョン

軸ユニット Ver2. 40 以降・・・[判定の選択に従う]

軸ユニット Ver2. 39 以前・・・判定と無関係で全て保存

8-4 波形履歴

※ 軸 F/W は V5.21 以上が必要です。

8-4-1 セットアップ

軸ユニット内の揮発性メモリに波形データを格納します。

従って軸ユニットの電源を OFF しますと格納していたデータは全て消去されます。

保存できる波形データの角度は設定により可変でき、各波形データの角度値毎に最大保存件数は可変し、下図のようになります。

波形保存サイズ	100度	200度	400度	600度
保存可能な総件数	105件	70件	42件	30件

メモリはリングバッファになっていますので、最新の物から順に格納します。

保存可能件数を超えると、1件目をクリアして最新のデータを格納します。

結果履歴データ画面の「波形履歴」にチェックを入れると、「セットアップ」ボタンが有効になります。

最初に「読み出す」ボタンをクリックして、現在の設定値を読出し、各項目を修正した後に、「書き込む」ボタンをクリックすると軸ユニットに設定値が書き込まれます。

※軸ユニットが停止中のみ操作が可能です。動作中は通信できません。締付け結果モニター中も通信できません。

●最大トルク値の選択

PAGE. 8-33と同じです。


[軸ユニットの出荷設定]

- ・波形保存サイズ：200度（70件）
- ・ACCEPT 保存件数：ALL
- ・波形保存を行う：全パラメーター

● 読み出し項目の説明

現在の設定内容が表示されます。

波形履歴セットアップ

 読み出す	保存可能な総件数	70
	ACCEPT保存件数	ALL
	REJECT保存件数	0
	波形保存サイズ	200

この操作を最初にしないと、書き込むことができません

● 書き込み項目の説明

書き込む

保存可能な総件数	70
ACCEPT保存件数	ALL
REJECT保存件数	
波形保存サイズ	200

波形保存を行う

☐ 全パラメーター
☒ 選択パラメーター

全クリア

<input checked="" type="checkbox"/>	パラメーター 1
<input type="checkbox"/>	パラメーター 2
<input type="checkbox"/>	パラメーター 3
<input checked="" type="checkbox"/>	パラメーター 4
<input checked="" type="checkbox"/>	パラメーター 5
<input checked="" type="checkbox"/>	パラメーター 6

波形保存サイズを選択します。(100, 200, 400, 600より選択)

選択されたサイズに応じて、保存可能な総件数が変化します。

次にACCEPT保存件数を設定します。(ALL, 0, 1～保存可能件数まで)

自動的にREJECT保存件数が表示されます。

パラメーター毎に保存を行うかどうかの設定が可能です。

「全パラメーター」を選択すると、すべてのパラメーターで保存を行います。

「選択パラメーター」を選択すると、右の欄で選択したパラメーターのみ保存を行います。

※上図の場合、パラメーター2, 3での締付け時は、保存を行いません。

“全クリア” ボタンをクリックすると全パラメーターのチェックが外れます。

「書き込む」 ボタンをクリックすると軸ユニットへ設定値を書込みます。

下記のメッセージが出ますので、データが消去されも問題ない場合は、“はい”をクリックして下さい。


※設定値を書き込むと保存されている波形履歴データがクリアされます。

[MAZDA-Beta_1] AFC Ver5.19 - [締付結果表示]

現在保存されているデータは消去されます。本当によろしいですか？


はい(Y) いいえ(N)

書き込みが正常に終了すると下記のメッセージが表示されます。



「OK」をクリックして完了となります。

問題が発生して書き込みが正常にできなかった場合は、下記のメッセージが表示されます。



軸ユニットとの接続状態、軸ユニットの状態を確認の上、再度、やり直して下さい。

● 軸ユニットでの設定方法

軸ユニットでの設定は、システムパラメーターのデータ番号08番で行います。

パラメーター番号00 データ番号08

* * * *	
	ACCPET保存件数：0～最大値
	※ALL指定の場合は、999を設定
	波形データ数 0：100° 1：200° 2：400° 3：600°

※設定値を変更すると保存されている波形履歴データがクリアされます。

パラメーター毎の“波形保存を行う”、“行わない”の設定は、各パラメーターのデータ番号06番で行います。

パラメーター番号01～32 データ番号06 締付オプション2
 * * * * ※十の位の16進数ビット操作にて設定します。

* * * *	
↓	
* * * *	
↓	
	0：波形保存を行う 1：波形保存を行わない

8-4-2 波形履歴データ

● 波形履歴データを読み出す手順

結果履歴データ画面で「波形履歴」にチェックを入れると波形履歴の読出しが可能になります。

この画面は、波形履歴データの検索と読出しを行うためのインターフェースです。上部には「表示設定」、「締付結果表示」、「NG/異常」、「結果履歴データ」、「表示パネル」のタブがあります。下部には、軸番号、ACCEPT/REJECT、読出し開始番号、読出し終了番号、読出しデータなどの設定項目と、検索、読出し、中止、保存、開く、消去などの操作ボタンがあります。また、波形履歴のチェックボックスと「セットアップ」ボタンも表示されています。

「検索」ボタンをクリックすると現在格納されている波形履歴データの件数を読み出します。

この画面は、波形履歴データの検索と読出しを行うためのインターフェースです。上部には「表示設定」、「締付結果表示」、「NG/異常」、「結果履歴データ」、「表示パネル」のタブがあります。下部には、軸番号、ACCEPT/REJECT、読出し開始番号、読出し終了番号、読出しデータなどの設定項目と、検索、読出し、中止、保存、開く、消去などの操作ボタンがあります。また、波形履歴のチェックボックスと「セットアップ」ボタンも表示されています。

上図は「検索」後の画面になります。

「読出し」ボタンをクリックすると波形履歴データを軸ユニットから読出します。

この画面は、波形履歴データの検索と読出しを行うためのインターフェースです。上部には「表示設定」、「締付結果表示」、「NG/異常」、「結果履歴データ」、「表示パネル」のタブがあります。下部には、軸番号、ACCEPT/REJECT、読出し開始番号、読出し終了番号、読出しデータなどの設定項目と、検索、読出し、中止、保存、開く、消去などの操作ボタンがあります。また、波形履歴のチェックボックスと「セットアップ」ボタンも表示されています。

日付	時間	軸番	PAR#	ヒール外れ	最終角度	1レート	2レート	3レート	サイクル時間	スナグ検出トルク
2011-08-18	17:08:28	1	2	3.85H	40	0.028	0.154	0.118	5.6	1.00
2011-08-18	17:08:16	1	1	4.00	39	0.047	0.082	0.139	6.1	1.00
2011-08-18	17:08:04	1	2	3.84H	40	0.026	0.150	0.121	5.5	1.00
2011-08-18	17:07:52	1	1	4.00	50	0.031	0.074	0.136	7.0	1.00
2011-08-18	17:07:39	1	2	1.23L	10	0.011	0.000	0.000	11.9	1.09
2011-08-18	17:07:21	1	1	4.00	45	0.033	0.088	0.179	6.2	1.00
2011-08-18	17:07:08	1	2	3.85H	39	0.022	0.144	0.124	5.6	1.00
2011-08-18	17:06:57	1	1	4.01H	49	0.035	0.069	0.139	6.1	1.00
2011-08-18	17:06:44	1	2	3.80	40	0.026	0.131	0.112	5.5	1.00
2011-08-18	17:06:32	1	1	4.01H	44	0.040	0.078	0.144	6.2	1.00
2011-08-18	17:06:20	1	2	2.15L	40	0.005	0.088	0.044	5.4	1.00
2011-08-18	17:06:08	1	1	4.00	51	0.028	0.089	0.153	6.2	1.00
2011-08-18	17:05:56	1	2	3.73	40	0.018	0.152	0.118	5.6	1.00

上図は、保存設定が“ALL”の場合の画面になります。

振り分け動作を行いませんので、すべてがACCEPTデータとして、取り扱われ、完了時間順にデータが並びます。

波形履歴データを読出し中に、軸ユニットが動作を開始した場合は、通信を中止します。

8 締付データ収集

締付結果表示

表示設定 締付結果表示 NG/異常 結果履歴データ 表示パネル

軸番号: 1 軸

ACCEPT/REJECT: 6 21

読出し開始番号: 1 読出し終了番号: 6

読出しデータ: 全データ

波形履歴: セットアップ

検索 読出し 中止 保存 開く 消去

日付	時間	軸番	PAR.#	ヒール力	最終角度	1レート	2レート	3レート	サイクル時間	スナック検出トル	判定
2011-08-18	17:17:02	1	1	4.00	50	0.030	0.077	0.175	6.3	1.00	ACCEPT(OK)
2011-08-18	17:14:42	1	2	3.30	40	0.015	0.128	0.100	5.6	1.00	ACCEPT(OK)
2011-08-18	17:14:18	1	2	3.05	40	0.015	0.121	0.086	5.6	1.00	ACCEPT(OK)
2011-08-18	17:12:51	1	1	4.00	69	0.019	0.075	0.148	6.8	1.00	ACCEPT(OK)
2011-08-18	17:12:02	1	1	4.00	43	0.039	0.087	0.150	6.2	1.00	ACCEPT(OK)
2011-08-18	17:17:29	1	1	4.01H	45	0.031	0.103	0.181	6.3	1.00	REJECT(NG)
2011-08-18	17:16:49	1	2	2.26L	40	0.010	0.060	0.052	11.9	1.00	REJECT(NG)
2011-08-18	17:16:31	1	1	4.01H	50	0.028	0.097	0.186	6.1	1.00	REJECT(NG)
2011-08-18	17:16:19	1	2	2.21L	40	0.018	0.098	0.047	5.5	1.00	REJECT(NG)
2011-08-18	17:16:07	1	1	4.03H	58	0.027	0.065	0.130	6.2	1.00	REJECT(NG)
2011-08-18	17:15:55	1	2	2.78L	40	0.023	0.143	0.076	5.6	1.00	REJECT(NG)
2011-08-18	17:15:43	1	1	4.03H	50	0.033	0.066	0.175	6.2	1.00	REJECT(NG)
2011-08-18	17:15:30	1	2	2.52L	40	0.017	0.073	0.056	5.5	1.00	REJECT(NG)
2011-08-18	17:15:19	1	1	4.03H	51	0.030	0.075	0.173	6.2	1.00	REJECT(NG)
2011-08-18	17:15:06	1	2	3.34H	38	0.020	0.167	0.130	5.5	1.00	REJECT(NG)
2011-08-18	17:14:54	1	1	4.02H	41	0.039	0.094	0.179	6.0	1.00	REJECT(NG)
2011-08-18	17:14:30	1	1	4.01H	47	0.034	0.082	0.151	6.1	1.00	REJECT(NG)

上図は振り分け動作を行った場合の画面になります。

上からACCEPTデータ、REJECTデータの順に表示されます。

● 表示項目の説明

締付結果表示

表示設定 締付結果表示

軸番号: 1 軸

ACCEPT/REJECT: 6 21

上図は、1軸目のデータで、ACCEPTの保存件数が6件、REJECTの保存件数が21件の場合の表示です。

表示 NG/異常

読出し開始番号: 2 読出し終了番号: 6

軸ユニットからの「読出し開始番号」、「読出し終了番号」を指定することができます。

上図の場合、ACCEPTは、2件目から6件目まで、REJECTは、3件目から15件目までを読み出す設定になります。

表示 NG/異常 結果履歴データ

読出し開始番号: 2 読出し終了番号: 6

読出しデータ: 全データ

「読出しデータ」の項目で、読み出すデータの指定が可能です。

「全データ」を選択すると、ACCEPT、REJECTとも「読出し開始番号」で設定された番号から「読出し終了番号」で指定された番号まで読出します。

表示 NG/異常 結果履歴データ

読出し開始番号: 2 読出し終了番号: 6

読出しデータ: ACCEPT


「読出しデータ」で、「ACCEPT」を設定すると、ACCEPTデータのみ読出します。また、「REJECT」を設定するとREJECTデータのみ読出します。

ACCEPTデータは、ACCEPTデータのみ、REJECTデータは、ACCEPT以外の終了データが格納されています。

読出し中は下図のように読出しボタン部が進捗バーグラフ表示になります。
読出しを中止したい場合は、「中止」ボタンをクリックして下さい。




「保存」ボタンをクリックすると読み出したデータをファイルに保存することができます。(読出しを一度も実行していない場合は、「保存」ボタンは押せません。)




保存方式は、「トルク波形履歴ファイル (*.TSV)」と「締め付け結果ファイル (*.PRN)」と「トルクカーブファイル一括保存 (*.CSV)」の3種類があります。

「締め付け結果ファイル (*.PRN)」は動作結果データのみを表計算ソフトなどでみることができるファイル形式で作成します。



「トルク波形履歴ファイル (*.TSV)」は、再度、波形履歴画面で読み出すことができます。
ファイルを読み込む場合は、「開く」ボタンをクリックして、読み込みたいファイルを選択して下さい。

「消去」ボタンをクリックすると波形履歴データを消去することができます。



上図のようにメッセージが表示されますので、「はい」をクリックすると消去されます。

「トルカブ ファイル一括保存(*.CSV)」は波形データをCSV形式で連続して保存します。ファイル名は結果データの情報から付けられます。(日付+時間+軸番.CSV)
ファイル名が重複する場合は連番が付けられます。(日付+時間+軸番+連番.CSV)
連番は1～1000までとします。それ以上は1000で上書きします。

● 表示項目の変更方法

締付結果表示

表示設定		締付結果表示		NG/異常		結果履歴データ	
軸番号 1 軸	ACCEPT/REJECT 10 37	読出し開始番号 1 1	読出し終了番号 10 37	読出しデータ 全データ			
検索	読出し	中止	保存	開く	消去		

日付	時間	✓	日付	外れ	最終角度	1レート	2レート	3レート
2011-08-19	10:29:46	✓	時間	00	35	0.052	0.098	0.155
2011-08-19	10:29:22	✓	軸番	00	34	0.055	0.095	0.150
2011-08-19	10:28:45	✓	PARM	78	40	0.021	0.172	0.124
2011-08-19	10:27:57	✓	ピコ外れ	36	40	0.017	0.132	0.104
2011-08-19	10:27:45	✓	最終トル	00	39	0.038	0.114	0.192
2011-08-19	10:26:33	✓	1STピコ外れ	00	50	0.030	0.081	0.158
2011-08-19	10:25:44			00	46	0.037	0.078	0.155
2011-08-19	10:25:20			00	43	0.037	0.101	0.131
2011-08-19	10:25:08			60	40	0.028	0.145	0.109

表示項目の行にマウスのポインターを合わせて、右クリックすると表示項目選択メニューが表示されます。







表示したい項目をクリックするチェックが入り表示されます。

チェックが入っている項目をクリックするとチェックが外れて非表示になります。

メニューの一番下にある、「設定の保存」をクリックしないと、次回起動時に現在の変更内容が反映されません。

詳細はPAGE. 8-3の説明と共通です。(IDデータの収集も含まれています)

8-4-3 波形データ表示

表示設定		締付結果表示		NG/異常			
軸番号 1 軸	ACCEPT/REJECT 10 37	読出し開始番号 1 1	読出し終了番号 10 37	読出しデータ 全データ			
 検索	 読出し	 中止	 保存	 開く	 消す		
日付	時間	軸番	PAR.#	ヒートレリ	最終角度	1レート	2レート
2011-08-19	10:20:46	1	1	4.00	35	0.052	0.098
2011-08-19	10:20:46	1	1	4.00	34	0.055	0.095
2011-08-19	10:20:46	2	2	3.78	40	0.021	0.172
2011-08-19	10:20:46	2	2	3.36	40	0.017	0.132
2011-08-19	10:20:46	1	1	4.00	39	0.038	0.114
2011-08-19	10:20:46	1	1	4.00	50	0.030	0.081
2011-08-19	10:20:46	1	1	4.00	46	0.037	0.078
2011-08-19	10:20:46	1	1	4.00	43	0.037	0.101
2011-08-19	10:20:46	2	2	3.60	40	0.028	0.145
2011-08-19	10:20:46	1	1	4.00	36	0.048	0.108
2011-08-19	10:20:46	1	1	4.02H	31	0.049	0.143
2011-08-19	10:20:46	2	2	2.21L	40	0.020	0.067
2011-08-19	10:20:46	1	1	4.01H	35	0.051	0.116
2011-08-19	10:20:46	2	2	1.85L	40	0.015	0.000
2011-08-19	10:20:46	1	1	4.01H	32	0.056	0.108

波形を表示させたい結果データの行にマウスのポインターを合わせて、右クリックすると波形ウインドウ選択メニューが表示されます。

表示させたいウインドウを選択してクリックすると波形が表示されます。

すでに表示されている波形表示には左側にチェックマークが付きます。


チェックマークの入っている波形表示を選択すると現在の表示している波形は消去されて、新しい波形で上書きされます。

締付結果表示が全画面表示している場合は、波形表示しても Window サイズは変わりません。

このとき波形表示の Window は最小化されます。

「自動レイアウト実行」すると締付結果表示と選択中の波形表示が自動レイアウトされます。

例) 波形表示が3つ開いている場合



波形表示は最大8つまで同時に開け、開いている数によって自動レイアウトします。

上半分が締付結果表示、下半分が波形表示を同じ大きさの Window になるよう分割されます。


“全て閉じる”を実行すると、表示している波形表示すべて同時に閉じられます。

また、親画面である締付結果表示画面を閉じた場合も連動して全て閉じられます。

● 波形表示の操作説明


波形表示Aに波形を表示させた場合の画面です。

画面枠のタイトル部分に日付、時間、軸番が下図のように表示されます。




波形画面のデフォルト値は、「セットアップ」画面の下図の部分で設定します。



画面をスクロールさせたい場合は、 ボタンをクリックします。

上下左右のスクロールバーが表示されてスクロールできるようになります。

画面の一部を拡大表示したい場合は、 ボタンをクリックします。

ズームがON状態になりますので、拡大したいエリアを右クリックしたまま選択して下さい


横軸（角度）は、100°、200°、400°、600° 区切りでの拡大になりますので、100° のデータは、それ以上に横軸は細かく表示することはできません。

ズームを行うと、（アンドゥ）ボタンが表示されます。 ボタンをクリックすると、表示を一つ前に戻すことができます。

ズーム処理を行う前まで戻した場合は、初期表示に戻ります。


※スクロール操作は、アンドゥの対象にはなりません。

波形表示ウインドウ内で右クリックすると下図のメニューが開き、スケールの変更や波形データの保存ができます。



※ズームON中はメニューが開きません。ズームをOFFにしてから操作して下さい。

スケールの変更では、個別に変更する場合と表示中のすべての波形表示を変更する場合の2種類の変更が選択できます。



横軸（角度）は選択されているレンジで自動調整されます。

縦軸（トルク）は、「自動調整」にチェックが入っているとトルク値に応じて自動調整されます。

「自動調整」のチェックを外すとスケール値で調整されます。

「この波形だけ」ボタンをクリックするとスケール変更ウインドウに表示されている波形番号（上図の場合は波形表示A）の波形のみ変更されます。

「全波形に反映」ボタンをクリックすると表示中のすべての波形が変更されます。

「この波形をCSVファイルに保存」を選択すると波形データをCSV形式でファイル保存することができます。

「この波形をBMPファイルに保存」を選択すると、現在の表示をBMPファイル形式で保存することができます。

9 補助機能


9-1 表示

[表示]には、次のようなプルダウンメニューが割り当てられています。




9-1-1 ツールバー

ツールバーで[小さいアイコン]、[大きいアイコン]、[アイコン無し]の何れかを選択します。




●小さいアイコン



●大きいアイコン




●アイコン無し




9-1-2 ステータスバー

ステータスバーを表示するかどうかを選択します。



9-2 セキュリティ

[セキュリティ]には、次のようなプルダウンメニューが割り当てられています。



9-2-1 パスワード入力



またはこのアイコン

ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。

9-2-2 パスワードの編集



またはこのアイコン

ユーザー名、パスワード、使用権限を8人分まで編集・登録することができます。
 パラメータ書き込みなどの操作は、使用権限が「書き込み可」に設定してある必要があります。
 パスワードの登録を編集するには、使用権限が「管理者」に設定してある必要があります。

使用権限が「書き込み可」の使用者は、自分の「ユーザー名」と「パスワード」は変更可能です。
 ただし「使用権限」のレベルは変更できません。

9-2-3 セキュリティの設定手順

ユーザーコンソールには以下のようなセキュリティレベルが存在します。

セキュリティ・レベル	0	1	2
ステータスバーのアイコン			
権限の範囲	読み出しのみ許可	読み書き許可	読み書き許可(管理者)
ファイルの読込(全て)	○	○	○
ファイルの保存(全て)	×	○	○
ユニットの通信読出	○	○	○
ユニットの通信書込	×	○	○
結果モニター開始	○	○	○
結果モニター停止	○	○	○
結果自動保存の設定変更	×	○	○
軸の異常履歴読み出し	×	×	○
使用者のパスワード編集	×	○(自分だけ)	○(全員)
使用者の登録追加&削除	×	×	○
設定値の編集 (UC 内部データ)	×	○	○
システム設定を変更	○(通信関係だけ)	○	○
ソフトウェア設定の変更	×	×	○
ツールID情報読み出し	○	○	○
ツールID情報書き込み	×	×	×

インストールしたときの初期は、常にセキュリティレベル1で起動します。

パスワード登録を行った後は、常にセキュリティレベル0で起動します。

これによって作業者が不用意に設定値等を変更できないようにする事ができます。

パスワード登録する場合は以下の手順で行ってください。

- ① メニューバーから「パスワードの入力」または  のアイコンを押してダイアログを開きます。

パスワードの入力

使用人名

パスワード

ログオン ログオフ 中止

上記の使用人名とパスワードを入力して「ログオン」を押します。

② 続いて「パスワードの編集」を開きます。




またはこのアイコン

パスワードの登録

ユーザー名	パスワード	使用権限
<input type="text"/>	<input type="text"/>	書き込み可
<input type="text"/>	<input type="text"/>	書き込み可
<input type="text"/>	<input type="text"/>	書き込み可
<input type="text"/>	<input type="text"/>	書き込み可
<input type="text"/>	<input type="text"/>	書き込み可
<input type="text"/>	<input type="text"/>	書き込み可
<input type="text"/>	<input type="text"/>	書き込み可
<input type="text"/>	<input type="text"/>	書き込み可

登録 中止

「ユーザー名」と「パスワード」と「使用権限」を入力して「登録」して下さい。



「ユーザー名」と「パスワード」を忘れずにメモをして、OK ボタンを押します。

③ パスワード登録後、ソフトを終了させ再立ち上げしてください。
以降は、ログオンをしない限り各設定の変更ができませんようになります。



注意

- ・パスワード登録後、ユーザーコンソール起動時は常にセキュリティレベル0になりますので、ご注意ください。
- ・設定したユーザー名とパスワードの管理は厳重に行ってください。

9-2-3-1 セキュリティ・レベル0で発生する制限について

<< 結果自動保存の設定変更がプロテクトされます（枠で囲まれた領域） >>

RF-AFC Ver5.17

ファイル(F) 軸ユニット(A) 締付(E) 表示(V) セキュリティ(S) 通信(C) 設定(O) ウィンドウ(W)

カーブ

カーブ | ユーティリティ | 表示項目 | フィルター | 自動読出し

☐ 自動読出しを行う

☐ 前データをクリアーして表示

☐ カーブデータの読出しメッセージを表示しない

☒ 自動保存を行う

☒ OK

☒ NG

☒ 非常停止

☒ 軸切り

☒ 異常

☒ CSV FILE

保存先 D:\BACKUP\

DATA ID

グラフ

☒ トルクカーブ

☐ 電流カーブ

選択軸(ユーティリティ画面)

読込

再作画

消去

☐ 全データを表示

最大トルク

最終角度

スケール

締付結果表示

表示設定 | 締付結果表示 | NG/異常 | 結果履歴データ | 表示パネル

モニター開始

最大スクロール行数 10000 1~10000

モニター開始画面 締付結果表示

☐ 軸検索

☐ 次回のユーザーコンソール起動時にモニター開始

☐ 締め付け中でもデータ収集を可能にする(軸V5.17~)

☐ キー入力を有効にする

☐ 印刷

EPSON LP-7900 (LOW) 用紙 縦使い

☒ OKデータ ☒ NGデータ ☒ 停止データ ☒ 軸切データ ☒ 異常データ

☒ 保存(チェックが入ると保存ダイアログが開く)

☒ 日付により更新 ☐ サイズにより更新 ☐ 時刻により更新

全データのファイル D:\BACKUP\2011-02\FAS0025.PRN

NG/異常のファイル D:\BACKUP\2011-02\REJECT25.PRN

検索方法 ☒ 締付終了順 ☐ 軸番号順

表示パネル 1 A 1 B 2 C 3 D 4 E 5

複数のUC表示

全画面 左半分 右半分 上半分 下半分

2011/02/25 9:39 Loaded File : ポート 1 0 %


9-2-4 変更履歴



またはこのアイコン

データ変更の履歴を表示します。

作業者が行った操作履歴が「日付、時間、変更内容、変更者」の形式で保存されます。




表示されるデータは直近の 100 件分です。それ以前のデータはファイルに残っています。

データ変更履歴は「OPERATE. HST」というファイル名でインストールしたフォルダに保存されています。


9-2-5 変更履歴の消去

セキュリティレベル=2 で操作可能です。(PAGE. 9-3 参照)




9-3 ウィンドウ

[ウィンドウ]には、次のようなプルダウンメニューが割り当てられています。



重ねて表示

開いているウィンドウを重ねて表示します。



上下に並べて表示

開いているウィンドウを上下に並べて表示します。



左右に並べて表示

開いているウィンドウを左右に並べて表示します。




全てのウィンドウを閉じる

開いているウィンドウを全て閉じます。

9-4 ヘルプ

「ヘルプ」には、次のようなプルダウンメニューが割り当てられています。




ソフトウェアのヘルプ



またはこのアイコン

ユーザーコンソールのヘルプを表示します。

スクリーン上の一番のウィンドウに関連したヘルプ画面がショートカットされます。(またはF1キー)



当社の連絡先



またはこのアイコン

ユーザーコンソールソフトウェアバージョン・当社の連絡先を表示します。



●バージョン番号

ユーザーコンソールのバージョンを表示します。お問い合わせされる時はこの番号をお知らせください。

●ヘルプ画面作成日時


ヘルプ情報が作成されたファイル名と作成した日付です。

●ツールリスト作成日時

インストールされているツール情報ファイルのバージョンとなります。この日付以降にリリースされた新しいツールを御使用の場合は、軸パラメータを設定できない場合がございます。そのような場合は当社に連絡願います。(本ソフト上でアップデートすることが可能です。)

9-5 ツールリストのアップデート方法

弊社よりツールリストのアップデートファイルが供給されましたら、以下の手順で更新してください。
(インストール CD-ROM に収録されている場合がありますので、CD-ROM ドライブを指定します。)




ツールリスト作成日時 ボタンをクリックしますと、ダイアログウィンドウが開きます。
「TOOLINFO.LST」という名前のアップデートファイルを選んで **開く(O)** ボタンを押すとツールリストがアップデートされます。(キャンセルで中止できます。)
アップデートが成功しますとツールリスト作成日付右隣のファイルバージョン(日付)が変化しています。
あとはパラメータ設定のTOOL形式の一覧に反映されていますので続けてご使用ください。

9-6 検定モード


検定モードでは、選択した軸に対してサーボロックをかけ、簡易的にツールのトルク検定ができます。
メニューバーの「軸ユニット」から「検定モード」をクリックして起動します。

※検定モードは他のウィンドウが開いている状態では起動できません。



・検定モード画面

検定モードを実行すると以下のような画面が現れます。



・操作パネル

軸番号・・・検定を行いたい軸番号を選択します。軸番0で待機状態です。

サーボロック・・・ボタンを押すと、選択軸に対してサーボロックを行います。

もう一度押すと解除します。

軸選択を行うと以下ようになります。



画面は、軸番号 1 を選択した状態です。軸を選択し、通信に成功すると、自動でリアルトルク表示を行います。サーボロックボタンが有効になるのは、軸が READY 状態の時のみです。上記の状態の時、サーボロックを有効にすることができます。

- ・サーボロック時
サーボロックが有効になると、ピークトルク表示の部分にピークトルクが表示されるようになります。また、LOCK 部分のランプが赤くなります。もう一度サーボロックボタンを押すと、サーボロックが解除されます。



注意

検定モード中（サーボロック中）にナットランナーをスタートすると締付動作を行いますので、作業時には十分に注意してください。

サービス体制

本製品は、基本的に日本国内でご使用されることを前提に販売しております。
輸出される場合は、必ず当社までご連絡ください。

本製品の内、外国為替および外国貿易管理法に定める戦略物質（または役務）に該当するものを
輸出する場合は、同法に基づく輸出許可（または役務取引許可）が必要です。

お問い合わせ

●技術の窓口

第一電通株式会社 技術

TEL : 0574-62-5865

FAX : 0574-62-3523

●修理・保守の窓口

第一電通株式会社 製造・品質管理

TEL : 0574-62-5865

FAX : 0574-62-3523

●営業の窓口

第一電通株式会社 可児営業

TEL : 0574-62-5865

FAX : 0574-62-3523

本社営業

TEL : 0424-40-1465

FAX : 0424-40-1436

DDK 第一電通株式会社

可児工場 〒509-0238 岐阜県可児市大森 690-1

TEL : 0574-62-5865 FAX : 0574-62-3523

URL : <http://www.daiichi-dentsu.co.jp>

E-mail : sales@daiichi-dentsu.co.jp

本社営業 〒182-0034 東京都調布市下石原 1-54-1

TEL : 0424-40-1465 FAX : 0424-40-1436